

|      |        |
|------|--------|
| 일련번호 | △△△△-9 |
| 수령자  | 사무소장   |

## 현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 04. 22.

△△△△△△ 감사만장 △ △ △ (인)

| 소 속  | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|------|------|------|----|----|
| △△△△ | 2022 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : 탐방로 유도 로프 기둥 정비 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

### (위법부당내용)

- △△△△△△△△△△에서는 △△탐방로 입구 ~ 정상 구간 탐방로 초입에 탐방로 유도로프를 설치·운영 중에 있으나 목재 기둥의 경우 강우 등으로 인해 기울림 현상이 있어 정비가 필요함.

### (사진대지)



### (조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△】
  - 탐방로 유도 로프 기둥 기울림 정비 필요