

|      |          |
|------|----------|
| 일련번호 | △△△사무소13 |
| 수령자  | 사무소장     |

## 현지조치 요구서

2023년도 △△△국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 3. 31.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속            | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|----------------|------|------|----|----|
| △△산<br>국립공원사무소 | 2023 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : △△골분소 엘리베이터 내부 층별 안내문 부착 필요


(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함 .

### (위법부당내용)

- △△△국립공원사무소는 탐방서비스 제공을 위해 △△골분소 △△△센터에 엘리베이터를 설치운영하고 있으나, 엘리베이터 내부에 층별 안내문이 부착되어 있지 않아 이용객의 불편함을 초래하고 있는 실정으로 층별 안내문 부착이 필요함.

### (사진대지)



### (조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
  - △△골분소 엘리베이터 내부 층별 안내문 부착 필요