

|      |            |
|------|------------|
| 일련번호 | △△△△△△△△△△ |
| 수령자  | 사무소장       |

## 현지조치 요구서

2023년도 △△△국립공원△△사무소에 대한 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 4. 28.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속              | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|------------------|------|------|----|----|
| △△△국립공원<br>△△사무소 | 2023 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : 사무소 신축공사 현장 비계 파이프 재정리 필요

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함 .

### (위법 부당내용)

- △△△국립공원△△사무소는 사무소 신축공사를 추진하며 현장에 비계 파이프를 적치하고 있으나, 일부 지탱목은 과다하게 기울어져 있어 안전사고 위험이 상존하므로 파이프 재정리가 필요함.

### (사진대지)



### (조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원△△사무소】
  - 사무소 신축공사 현장 비계 파이프 재정리 필요