

감사결과처분(요구)서

일련번호	11	감사자	감사실		공개() 비공개(○)
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△처 △△△△부 (△△△△처 △△△△부)	처분요구일자	2023. . .	회신기일	처분요구일로부터 6개월 이내

△△△△처 △△△△부
(행정상 권고)

제 목 재난 예·경보시설 전력 공급방식 개선방안 마련 필요
관 계 기 관 △△△△처 △△△△부
내 용

1. 업무처리기준

- 「재난 및 안전관리기본법」 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치 등)에 따르면 재난관리책임기관의 장은 소관 관리대상 업무의 분야에서 재난 발생을 사전에 예방하기 위하여 재난에 대응할 조직의 구성 및 정비, 재난의 예측 및 예측정보 등의 제공·이용에 관한 체계구축 등의 조치를 하여야 하며, 이를 위해 필요한 사업비를 확보하도록 하고 있다.
- 「기상관측표준화법」 제10조(기상관측자료의 표준화 및 품질관리)제6항 및 동법 시행규칙 제6조의2(기상관측자료에 대한 품질등급 부여기준 및 절차)에 따라, 우리 공단은 기상관측자료의 품질등급을 평가 받고 있음.

2. 현황 및 지적내용

- 국립공원공단 재난 예·경보시설 운영 현황(2023. 4. 28. △△△△처 제출자료 기준)

계	AWS (자동기상관측시설)	자동우량경보시설		비고
		우량국	경보국	
308	69	85	154	※상시전원 40개, 태양광 268개

- △△△△처 △△△△부로부터 제출받은 자료에 따르면, 공단은 AWS 및 자

동우량경보시설 308개의 재난 예·경보시설을 설치하여 29개 국립공원사무소에서 운영·관리 중인 것으로 확인되었으며, 이 중 268개(AWS 37개, 우량국 83개, 경보국 148개)는 태양광으로 전력을 공급하고 있음.

- △△△△부-1183(2022. 4. 29.)호 「기상관측자료 품질관리 철저 지시」에서는 기상관측의 중단사유가 발생한 경우 별도의 양식으로 보고 받아 관리하고 있으며, 매년 재난 예·경보 유지관리 계획을 수립 하는 등 기상관측자료의 품질관리를 위해 최선을 다하고 있음.
 - 사무소에서 △△△△부에 제출한 기상관측 중단사유서(2022년 총 97건)를 확인한 결과, AWS(자동기상관측시설) 및 자동우량경보시설 일부 장비에서는 태양광 일조량 부족에 따른 배터리 방전(2022년 24건 24.7%)으로 중단사유서를 작성하여 제출하였음.
- 감사일 현재(2023. 4. 28.) 통합방재시스템을 활용하여 재난 예·경보시설 작동 상태를 점검한 결과, 모두 상시 정상 작동상태를 유지하고는 있으나, 전력 공급방식이 태양광으로 연결되어 있는 일부 장비에서는 일시적으로 통신 장애가 빈번히 발생되고 있는 실정임.
- 공단은 「기상관측표준화법」 제10조(기상관측자료의 표준화 및 품질관리)제6항 및 동법 시행규칙 제6조의2(기상관측자료에 대한 품질등급 부여기준 및 절차)에 따라 기상관측자료의 품질등급을 평가 받고 있어 배터리 방전(특히 장마철)등 기상관측환경의 악화 등으로 기상관측자료의 신뢰성이 낮아지거나 낮아질 우려를 대비하여야 하며 특히 재난 예·경보시설은 탐방객의 안전과 밀접하게 연계되어 있어 상시 운영이 필요함에 따라, 시설물이 인접하고 있는 재난 예·경보시설의 경우 향후 예산 확보 등을 통해 전력 공급방식을 상시 전원이 공급될 수 있도록 변경하는 등 장비의 효율적 및 안정적 운영을 위한 개선 방안 마련이 필요함.

3. 조치할 사항

- 행정상 권고 (중기조치: 6개월 이내) 【△△△△처 △△△△부】
 - 시설물이 인접하고 있는 재난 예·경보시설의 경우 향후 예산 확보 등을 통해

전력 공급방식을 상시 전원이 공급될 수 있도록 변경하는 등 장비의 효율적
및 안정적 운영을 위한 개선 방안 마련