

4 야영장 화재 진화를 위한 “긴급 소화시스템” 선제적 도입

□ 추진배경 및 필요성

- 야영장 내 화롯대, 난방 및 전기기구 과열 사용으로 화재발생 시 대규모 인명피해 및 산불 확산 위험 산재
 - ※ (사고사례) 2015년 강화도 글램핑장 전기 패널(장판) 사용으로 화재발생, 연소 후 3분 만에 전소하여 5명 사망
- 산간지역 특성상 야영장 화재 발생 시 영지 내 소방차 진입 및 상수도 인입 불가로 초기 진화·대응이 어려워 방안 마련 필요

□ 추진내용

- 야영장 화재 발생 시 초기 진화를 위한 “긴급 소화시스템” 설치
 - (전문업체 협력) 상수도 인입 불가 문제점 해결 방안 제시
 - △△야영장 맞춤형 ‘지하수-물탱크(2ton)-소화시스템’ 연결구조 도입·설치
 - (사각지대 해소) 비상소화장치 호스릴(100m) 확보로 △△야영장 전구간(48동, 8,045㎡) 고압 살수 가능

△△야영장 긴급소화시스템 살수 범위

- (초동대응 강화) 초동진화방식 개선 및 비상훈련 실시
 - 진화차량 도착 전 초동진화방식 개선(분말→고압살수)으로 초기 진화 가능
 - 누구나 쉽게 사용할 수 있는 버튼식(ON·OFF) 시스템으로 골든타임 확보
 - 비상훈련을 통한 호스전개 및 사용방법 숙지로 현장 대응력 확보



□ 기대효과

- 야영장 화재 발생 시 신속한 초기 진화로 인명피해 최소화 및 대형산불 예방