

△△△△△△ 상임감사

시정, 통보

제 목	(교차감사)△△△△ △△(***호) 안전설비 정비 필요
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “공단”이라 한다)은 공단에서 운영하는 △△의 효율적인 운영 및 유지·관리에 필요한 사항을 정함을 목적으로 「△△관리규칙」을 제정·운영 중에 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

공단 「△△관리규칙」 제26조(안전설비) 내지 제27조(안전수칙 등)에 따라 △△의 안전설비 기준을 준수하고 사용기관의 장, 선장·승무원 및 승선자 등은 안전수칙을 준수하여야 하며, △△ 안전설비 이상 유무를 수시로 확인하고 안전설비의 이상 유무 확인결과 교체나 수리가 필요한 설비는 신속하게 조치하도록 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

[표 1] △△△△ △△ ***호 주요 제원 및 현황

△△명	총톤수(ton)	전장(m)	폭(m)	선체제질	주기관	보조기관	최대속력(kn)
△△△△ ***호	20.0	18.22	4.3	F.R.P	558HP *2기	24kW	26

△△△△△△△△△△△△△△는 무인도서 순찰 등 해상자연자원 보호를 위해 다목적 순찰선(△△△△ ***호)을 운영하고 있으며, △△ 안전수칙 및 관련 법령 준수를 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

금번 △△△△△△△△△△△△△△ 종합감사시 △△안전 관련 전문기관인 △△△△△△△△△△과 합동으로 △△△△ ***호 안전설비에 대해 점검한 결과 [표 3]과 같은 개선 등의 조치가 필요한 것으로 확인되었다.

[표 2] △△ 안전설비 점검 현황

[표 3] △△△△ ***호 안전설비 개선 필요 사항

[△△ 안전관련 사항]

- ☐ 해당 △△은 4월경 제1종 중간검사를 수행하였으며, 점검결과 특이사항은 없었음
- △△△△ ***호에 대한 △△ 전문기관인 △△△△△△△△△△과 합동 점검한 결과
 - 선수·선미 해치커버, 기관실 해치커버 핸들이 고착되어 △△ 운항시 해치커버 개방으로 인한 해수 침투 우려가 있어 정비가 필요하며,
 - 데크 도장 탈락으로 운항시 승선자 미끄러짐 사고 등의 우려가 있어 정비가 필요한 실정이다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 2024년 종합감사 결과에 별다른 이견을 제기하지 않으면서, 선수·선미·기관실 해치 커버 정비 및 선미 데크 도장 보완을 통해 △△ 안전설비 관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△)은 △△ 운항시 발생할 수 있는 안전 사고를 미연에 방지 할 수 있도록 선수·선미 해치커버, 기관실 해치커버 핸들 정비 및 선미 데크 도장을 보완하시기 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)