

일련번호	2022-특2	적출자	감사실장		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (조치부서)	여수지사 항만시설부 (상동)	처분요구일자	'22.06.23.	처리기한	'22.08.23.

여수광양항만공사 감사위원회 통 보 사 항

제 목 여객터미널 안전관리실태 지적사항 조치
소 관 부 서 여수지사, 항만시설부
조 치 부 서 여수지사, 항만시설부
내 용

여수지사와 항만시설부에서는 여객터미널 운영 및 시설물 유지관리 업무를 담당하고 있으며, 우리공사가 관리운영하는 여객터미널 2개소를 대상으로 안전관리 이행실태 특정감사를 실시하였다.

「여객터미널 안전관리 실태 특정감사」 기간 중 외부전문가(항만, 전기, 기계, 소방)와 현장점검을 통해 [표 6], [표 7]과 같이 안전사고 위험이 있는 29건의 통보사항에 대해 조치 요청을 하였으며, 여객터미널 근무자뿐만 아니라 민원인의 방심과 안전 의식 결여가 안전사고의 주요원인이기 때문에 안전수칙 준수 및 안전 교육 등 지속적인 안전관리를 당부하였다.

[표 6] 여수연안여객터미널 점검결과 통보사항

담당부서	관리번호	지적사항	조치해야할 사항	비고
여수지사	특2-1	연도, 함구미 카페리선박 운항 시간(06:00)에 항만시설 안전관리자가 1명만 배치되어 신속한 초동조치 불가	안전관리자 추가배치 또는 근무시간 조정을 통해 2명이상이 배치토록 할 것	
	특2-2	선사별 승무원 휴게시설 부족	터미널 2층공실 활용을 통한 승무원 휴게(복지)시설 마련	
	특2-3	노약자 휴게쉼터 공간이 협소하고 환기시설이 부족하여 감염병 전파 취약	노약자 휴게시설 확대	
	특2-4	노약자, 주취자 등 안전사고 예방 및 즉시 조치를 위한 능동형 감시 시스템 마련	능동형 cctv감시 시스템 구축	
	특2-5	정문 앞 노후벤치 파손	정문 앞 노후벤치 교체	
	특2-6	외곽호안 상부 정리 정돈 불량	상부 및 피복석 내 불필요한 폐 로프, 철선 등 정리	
항만시설부	특2-7	함선 바닥면, 함선의 외부에 설치된 파일 및 롤러베이스 플레이트 등 녹 발생, 부식 진행	해조류, 패류 제거, 부식방지(도장 또는 테입) 공법 보수·보강	
	특2-8	전기설비 도면 관리부실	최신본 도면으로 관리	
	특2-9	접지단자함 내 LA(피뢰기)접지가 공용접지로 연결되어 있음	LA(피뢰기)는 독립접지(1종접지)로 하도록 하고, 3종 접지는 공통접지로 하고, 각 접지선의 용도별 표시 요청	
	특2-10	소방펌프실 방화문 도어클로저 불량확인	소방펌프실 방화문 도어클로저 교체	
	특2-11	소방계획서 작성하여 관리중이나 현실적이고 구체적이지 못함	소방대상물 여건을 고려한 합리적이고 현실적인 계획서 작성 및 관리	

[표 7] 엑스포여객터미널 점검결과 통보사항

담당부서	관리번호	지적사항	조치해야할 사항	비고
여수지사	특2-12	제주 여객선 운항시간(01:00)에 항만시설 안전관리자가 1명만 배치되어 신속한 초동조치 불가	안전관리자 추가배치 또는 근무시간 조정을 통해 2명이상이 배치토록 할 것	
	특2-13	여객선 승하선시 이동 안내판, 바닥 마킹 등 안전표지판 없음	차량 및 인원 이동 안내판, 바닥 마킹 등 안전표지판 설치	
	특2-14	차량 출입구 바닥 파손	차량 출입구 바닥 유지보수	
	특2-15	갯웨이 바퀴 파손	갯웨이 바퀴 보수	
	특2-16	안전시설물 점검 필요(제조년, 2014)	안전용품 주기적 점검 및 교체	
	특2-17	임시 시설물 체결 미흡, 각종 폐기물, 자재 정리 미흡	임시 시설물 결속, 각종 폐기물, 자재 정리	

담당부서	관리번호	지적사항	조치해야할 사항	비고
항만시설부	특2-18	장애인화장실 수동개방으로 장애인 이용불편	장애인 설비규정 준수 및 이용자 편의성 개선을 위한 자동문 설치	
	특2-19	전기실 내 비상발전기 냉각수 예열히터 누수 및 배터리 충전 불량	유지보수	
	특2-20	곡주 녹 발생, 방충재 찢김 등 손상	곡주 도장, 방충재 보수	
	특2-21	배후지 포장 균열, 단차 등 발생	포장 덧씌우기, 지속적인 침하발생시 안전점검 확인	
	특2-22	전기설비 도면 관리부실	최신본 도면으로 관리	
	특2-23	접지단자함 내 LA(피뢰기)접지가 공용접지로 연결되어 있음	LA(피뢰기)는 독립접지(1종접지)로 하도록 하고, 3종 접지는 공통접지로 하고, 각 접지선의 용도별 표시 요청	
	특2-24	옥외 변전소 (200KVA) 울타리 1면 안전표지판 미부착, 배전반내 동물(쥐) 배설물	‘울타리 안전표지판 1면 부착, 전기안전관리자 연락처 표시 배전반 내부의 청결 상태 유지	
	특2-25	방재실 감지기 위치불량, 헤드왕 탈락 및 매립	방재실 연기감지기 벽으로부터 0.6m 이상 띄워 설치, 스프링클러 헤드왕 탈락 및 헤드매립 부분 보수	

관계부서 의견

수감부서에서는 통보사항에 대해 빠른 시일내 개선조치 하겠다고 하였으며, 안전관리 업무에 만전을 기하겠다고 하였다.

조치할 사항

여수광양항만공사 사장(여수지사, 항만시설부)은 여객터미널의 안전사고 예방을 위하여 상기 통보사항에 대한 조치를 하여 주시기 바랍니다.