

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-008	처분요구일자	2022.04.22.
처 분 종 류	통보		
관 계 부 서	○○○처		
제 목	화재발생 시 □□□□□□ 송출 방법 개선 필요		

지 적 내 용

○○○처는 소방청 고시 제2017-00호 「□□□□설비의 화재안전기준 (NFSC 000)」에 따른 □□□□설비를 설치·유지관리 하는 업무를 담당하고 있다.

위 소방청 고시에 의하면 □□□□설비는 자동화재탐지설비의 작동과 연동하여 작동하여야 하며 화재신고를 수신한 후 필요한 음량으로 화재발생 상황 및 피난에 유효한 □□을 자동으로 송출하여야 한다.

이에 따라 인천공항의 자동화재탐지시스템은 화재발생 시 화재감지기가 탐지한 화재신호를 감지기 1개당 1건의 신호로 생성하여 □□□□설비인 ▲▲▲▲시스템으로 전송하도록 구축되어 있다.

▲▲▲▲시스템은 화재신호 1건에 대해 한국어-영어 화재□□을 순차적으로 총 3회(약 130초)에 반복하여 자동으로 송출하도록 프로그램 되어 있으며, 화재 □□□□□□이 다른 □□보다 우선해야 하므로 화재 □□□□□□ 송출중에는 일반 □□□□은 제한된다.

그런데 ▲▲▲▲시스템의 화재 □□□□은 자동화재탐지시스템에서 수신한 화재신호 전체를 송출하도록 프로그램 되어 있고 1건의 화재신호에 약 130초의 □□ 시간이 소요되다 보니, 다량의 화재신호가 발생한 소방존에서

는 화재상황이 종료되어 더 이상 화재□□ 송출이 필요치 않음에도 누적 수신된 화재신호를 모두 처리하기 위해 ▲▲▲▲시스템이 화재 □□□□□□을 지속 송출하고 있어 시스템 개선이 필요한 것으로 확인되었다.

관계자 및 해당자 의견

○○○처는 ▲▲▲▲시스템은 소방청 고시 기준에 따라 적합하게 구축·운영되고 있기는 하나, 누적 수신된 화재신호로 인해 화재상황이 종료된 이후에도 지속적으로 화재 □□□□□이 송출되는 문제에 대해서는 개선하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(○○○처장)은 필요한 경우 ▲▲▲▲시스템에서 화재 □□□□□을 중단할 수 있도록 시스템을 개선하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략