

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구

일련번호 제21-국조실후속특정-10호

제목 토석정보공유시스템 관리 소홀

소관부서 ▲▲본부 ▲▲▲▲처, hh·aa·kkll·bb·mmnn·
oopp지역본부

조치부서 ☎☎☎☎처

내용

1. 업무 개요

▲▲▲▲처 우우우우우우는 ▲▲건설 토건분야 설계를 총괄하면서 천연가스 ▲▲설비 건설공사 토건분야의 “설계용역 관리 및 공사발주 지원업무”를 담당하고 있고,

hh지역본부 <<<<부, bb지역본부 북부ΦΦΦΦ소 및 mmnn·oopp ΦΦΦΦ소는 ▲▲▲▲처에서 설계하고 발주한 천연가스 ▲▲설비 건설공사의 “시공 및 공정관리 업무”를 담당하고 있다.

또한, 각 지역본부 <<<<부는 관할지역 “배관이설공사 등의 설계, 발주, 시공관리 업무”를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법 시행령」 제77조(공사의 관리) 제3항에 따르면 발주청은 건설공사에서 발생하는 토석이 다른 건설공사에 효율적으로 활용될 수 있도록 국토교통부장관이 정하여 고시하는 바에 따라 토석을 관리하여야 하며,

「토석정보공유시스템 이용요령(국토교통부고시 제2019-227호, 시행일: 2019. 5. 10.)」 제4조(적용) 제2항에 토석정보공유시스템에 입력 및 관리하여야 하는 건설공사는 발주청이 발주하는 건설공사 중 사토·순성토의 설계량과 발생량이 1,000m³ 이상인 건설공사로 되어 있고,

같은 규칙 제9조(정보관리 절차 및 시기) 제2항에 따라 정보관리 주체는 설계 준공 시 10일 이내 토석정보공유시스템에 토석자원의 설계량 등을 입력 및 관리하고 향후 설계변경이 발생하는 경우 설계변경일로부터 10일 이내 정보를 갱신하도록 하고 있으며, 제3항에 공사착수단계에는 시공 계약일로부터 10일 이내 토석정보공유시스템에 토석자원의 발생량 등을 입력 관리하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

가. ▲▲건설분야 설계 및 착수/시공단계 토석정보 관리 미흡

▲▲건설 설계부서인 ▲▲▲▲처 우우우우우우는 “bc~bd 천연가스 ▲▲시설 건설공사” 등 개정규칙 시행일(19. 5. 10.) 이후 총 11건의 토석정보공유시스템 입력 및 관리 대상 건설공사를 설계하였으나, 【표 1】 과 같이 총 7건의 건설공사에 대하여 설계단계에서의 토석정보(설계량)를 토석정보공유시스템에 입력 및 관리하지 아니하였으며,

▲▲건설 시공부서인 hh지역본부 <<<<부, bb지역본부 북부ΦΦΦΦ소 및 mmnn, oopp지역본부 ΦΦΦΦ소는 관할지역의 토석정보관리 대상 건설공사의 시공 및 공정을 관리하면서 【표 2】 과 같이 “bc~bd 천연가스 ▲▲시설 건설공사” 등 개정규칙 시행일(19. 5. 10.) 이후 총 5건의 건설공사에 대하여 착수 및 시공단계에서의 토석정보를 입력 및 관리하지 아니하였다.

【표 1】 토석정보 입력 및 관리 미이행 현황(▲▲건설분야 설계단계)

순번	공사명	순성토량 (㎡)	사토량 (㎡)	설계 준공일	등록여부 (설계단계)
1	bc~bd 천연가스 ▲▲시설 건설공사	25,771	5,367	‘19.10.17.	미등록
2	dd복합 천연가스 ▲▲시설 건설공사	6,473	103	‘19.10.29.	미등록
3	cs~dj 천연가스 ▲▲시설 건설공사	35,388	11,266	‘20.04.13.	미등록
4	bl~bm 천연가스 ▲▲시설 건설공사	19,614	220	‘20.04.13.	미등록
5	bj~bk 천연가스 ▲▲시설 건설공사	12,397	23,539	‘20.06.10.	미등록
6	rr~dk 천연가스 ▲▲시설 제1공구 건설공사	13,993	70	‘20.06.25.	미등록
7	rr~dk 천연가스 ▲▲시설 제2공구 건설공사	1,364	265	‘20.06.25.	미등록
8	dl 열병합 천연가스 ▲▲시설 건설공사	16,379	28,776	‘21.06.17.	등 록
9	dm 열병합 천연가스 ▲▲시설 건설공사	1,188	15,045	‘21.06.22.	등 록
10	ao~dn 천연가스 ▲▲시설 건설공사	13,441	81,355	‘21.08.02.	등 록
11	do~dp 천연가스 ▲▲시설 건설공사	21,516	127	‘21.09.15.	등 록

※ 출처: 확인서 “토석정보공유에 관한 사항”(2021. 10. 22.)

【표 2】 토석정보 입력 및 관리 미이행 현황(▲▲건설분야 착수 및 시공단계)

구분	공사명	순성토량 (㎡)	사토량 (㎡)	시공 계약일	등록여부	
					착수단계	시공단계
hh	bc~bd 천연가스 ▲▲시설 건설공사	6,013	5,367	‘20.8.28.	미등록	지연등록 (‘21.9.6.)
bb	qq~rr 천연가스 ▲▲시설 건설공사	22,030	0	‘19.5.7.	해당없음	미등록
mmnn	bl~bm 천연가스 ▲▲시설 건설공사	19,614	220	‘20.08.28.	미등록	지연등록 (‘21.9.6.)
	cs~dj 천연가스 ▲▲시설 건설공사	35,388	11,266	‘20.08.28.	미등록	지연등록 (‘21.9.6.)
oopp	bj~bk 천연가스 ▲▲시설 건설공사	12,397	23,539	‘20.10.20.	미등록	지연등록 (‘21.8.30.)

※ 출처: 확인서 “토석정보공유에 관한 사항”(2021. 10. 15.) 등 4건 재구성

가. 배관이설분야 설계 및 착수/시공단계 토석정보 관리 미흡

hh·aa·kkl·bb지역본부 <<<<부는 사토·순성토의 설계량과 발생량이 1,000 m³ 이상인 배관이설공사를 설계, 발주 및 시공관리하면서 설계, 착수 및 시공단

계에서 토석정보를 입력 및 관리하여야 하나, 【표 3】 과 같이 “동암~동두천~은
현 배관이설공사” 등 총 6건의 배관이설공사에 대하여 토석정보관리시스템에 토
석자원의 설계량 및 발생량을 입력, 관리하지 아니하였다.

【표 3】 토석정보 입력 및 관리 미이행 현황(배관이설분야)

구분	공사명	순성토량 (㎡)	사토량 (㎡)	시공 계약일	등록여부	
					설계단계	착수/시공단계
hh	dq~dr~ds구간 배관이설공사	1,094	2,741	‘20.6.17.	미등록	미등록
	dt~du구간 배관이설공사	3,189	4,097	‘20.4.13.	미등록	미등록
	dv~dw구간 배관이설공사	608	2,997	‘19.7.25.	미등록	미등록
aa	dx~dy~ed구간 배관이설공사	-	2,397	‘21.5.18.	미등록	미등록
kkll	dz~ea구간 배관이설공사	-	1,751	‘19.9.5.	미등록	미등록
bb	eb~ec구간 배관이설공사	1,800	3,741	‘20.6.2.	미등록	미등록

※ 출처: 확인서 “토석정보공유에 관한 사항”(2021. 10. 15.) 등 4건 재구성

관계부서 등 의견 및 검토결과

▲▲▲▲처 우우우우우우부 등 8개 관계부서는 별도 의견을 제시하지 않거나,
추후 순성토 및 사토 발생량 1,000m³ 이상의 건설공사 관리 시 관련규정에 따라
토석정보공유시스템에 토석정보를 입력 및 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

㉸㉸㉸㉸처장은

토석정보공유시스템에 토석자원의 입력 및 관리를 미흡하게 한 부서에 엄중 경
고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

[관련부서, 부서경고]

▲▲▲▲처 우우우우우우부

hh지역본부 <<<<부

aa지역본부 <<<<부

kkll지역본부 <<<<부

bb지역본부 <<<<부

bb지역본부 북부ΦΦΦΦ소

nn지역본부 ΦΦΦΦ소

oopp지역본부 ΦΦΦΦ소