

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구 · 통보

일련번호 제23-안전건설종합-12호
제목 부실별점 측정관리 미흡
소관부서 \$\$본부 ☒☒☒☒☒단, ▶▶▶▶처
조치부서 ♥♥♥♥처, ☒☒☒☒☒단, ㉠㉡기지안전건설단
내용

1. 업무 개요

☒☒☒☒건설단 ▶▶▶▶부1)는 「직제규정 시행세칙」 별표 2 ‘분장업무’에 따라 남부권 배관이설공사 및 천연가스 공급시설 건설공사의 현장 안전 및 공정 관리를 총괄하면서 해당 건설공사의 건설사업자 및 건설사업관리용역사(개인포함)에 대한 부실별점 측정업무를 주관하였다.

또한, ▶▶▶▶처 건설☒☒부2)는 공급 및 %%기지 건설설계분야 건설공사·용역 발주 및 용역 종합공정관리를 총괄하면서 ㉠㉡ %%기지 건설공사에 대한 부실별점 측정업무3)를 주관하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「건설기술진흥법」(이하 “건진법”이라 한다) 제53조 제1항에 따르면 발주청은 건설

1) ‘23.2월 직제개편에 따라 폐지되었으며, 부서업무는 ☒☒☒☒☒단 △△△△△부로 이관됨
2) ‘23.2월 직제개편에 따라 ████████부로 명칭 변경됨
3) ‘23.1월 공사 부실별점 관리지침 개정 및 ‘23.2월 부서별 분장업무 조정에 따라 ‘23.2월 이후 ㉠㉡기지안전건설단 ☒☒부에
서 ㉠㉡ %%기지 건설공사에 대한 부실별점 측정업무를 시행

사업자 또는 건설엔지니어링사업자가 건설공사 또는 건설엔지니어링을 성실하게 수행하지 아니하여 부실공사가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우 부실의 정도를 측정하여 별점을 주어야 하며, 동법 시행령 별표 8 ‘건설공사 등의 별점 관리기준’에 따라 매년 반기마다 개별 단위의 부실사항별로 해당 업체와 건설기술인 등에게 각각 부과하여야 한다.

또한, 공사(公社)가 입찰참가자격 사전심사 및 적격심사 등에 반영할 목적으로 제정한 「부실별점 관리 지침」의 ‘부실별점 측정기준’에는 「건진법」의 별점 측정 기준 뿐만 아니라 공사 자체기준이 추가 반영되어 있으며, 이에 따라 부실측정 부서장⁴⁾은 부실별점을 측정하여야 한다고 되어 있다. 특히, 건설현장 안전사고와 관련한 사항은 【표 1】과 같다.

【표 1】 공사(公社) 부실별점 관리 지침 內 안전사고 관련 부실별점 측정기준

측정대상	건진법 기준	공사 자체기준
건설사업자 및 건설기술인	- 가설시설물의 설치불량으로 건설사고가 발생한 경우 [3] - 건설기술진흥법 시행령 제105조제3항에 따른 중대한 건설사고가 발생한 경우 [3] - 안전관리계획을 수립했으나, 그 내용의 일부를 누락하거나 기준을 충족하지 못하여 내용의 보완이 필요한 경우 또는 각종 공사용 안전시설 등의 설치를 안전관리 계획에 따라 설치하지 않아 건설사고가 우려되는 경우 [2]	- 현장 공사용 임시전력 안전관리 미흡으로 전기 안전사고를 일으키게 한 경우 [2] - 관리책임자(안전관리자 등)의 미선임 및 업무태만으로 인한 산업재해가 발생한 경우 [1or 2] - 현장 안전관리 소홀로 인하여 산업안전보건법 상의 중대재해가 발생한 경우 [3or 4] - 현장 안전관리 소홀로 인하여 산업안전보건법 상의 중대재해 이외의 산업재해가 발생한 경우(휴일기간 3일이상의 재해) [1or 2] - 재해사실을 은폐 또는 지연보고 한 경우 추가 적용 [1or 2]

4) 공사, 용역에 대하여 발주 이후 사후관리를 담당하고, 공사·용역 감독 및 공사관리관이 소속되어 있는 부서의 장

측정대상	건진법 기준	공사 자체기준
시공 단계의 건설사업관리 용역사업자 및 건설사업관리 기술인		※ '23.1.30 개정(추가 신설사항) - 건설현장 안전관리 소홀로 중대재해가 발생하여 발주기관 및 공중에 유무형적 손해를 입혔을 때 [3] - 건설현장 안전관리 소홀로 중대재해 미만의 안전 사고가 발생하여 발주기관 및 공중에 유·무형적 손해()를 입혔을 때 · 1천만원 이상의 재산피해 [2] · 1천만원 미만의 재산피해 [1] - 현장에서 사고가 발생한 경우 고의 또는 과실로 발주청에 보고가 누락되었을 때 [1]
그 밖의 건설엔지니어링 사업자 및 건설기술인 등	※ '23.1.30 개정(추가 신설사항) - 정기안전점검·정밀안전점검을 이행하지 않거나 관련 기준과 다르게 하여 건설사고가 발생한 경우 [3]	

따라서, **부산광역시청** 및 **부산광역시건설위원회**는 측정기간 동안 시행된 건설공사의 건설사업자(건설기술인 포함) 및 건설사업관리용역사업자(건설사업관리기술인 포함) 등에 대해 「부실벌점 관리 지침」에 따라 부실벌점 측정하고 그 결과를 관리해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

부산광역시청 및 **부산광역시건설위원회**는 '22년 상하반기에 걸쳐 관할지역 배관이설 공사 및 천연가스 공급시설 건설공사, ㉠㉡ %기지 건설공사에 대한 부실벌점 측정을 각각 시행하였다.

1) 부실벌점 측정대상(업체) 누락

이번 안전건설 종합감사기간(2023.4.3 ~ 28)에 부실벌점 측정결과를 확인한 결과, **부산광역시청**은 건설공사 부실벌점 측정대상 업체(기술인 포함) 중 **【표 2】**와

같이 ㉠㉡~㉢㉣ 배관이설공사 등 5건의 건설공사 및 17개 업체에 대한 부실벌점
 측정을 누락하였다.

【표 2】 '22년 부실벌점 측정 누락 내역

부실벌점측정 주관부서	권역	공사명	공사시간	관련업체수
♀♀♀♀ 건건설단	●●안전 건설사무소	㉠㉡~㉢㉣ 핫데핑 공사	'21.10 ~ '22.03	1개
		㉤㉥~㉦㉧ 관매달기공사	'21.12 ~ '23.03	1개
		㉨㉩~㉪㉫ 배관이설공사	'22.10 ~ '23.03	7개
	●●안전 건설사무소	㉬㉭~㉮㉯ 배관이설공사	'22.01 ~ '23.04	4개
		㉰㉱~㉲㉳ 배관이설공사	'22.01 ~ '23.05	4개

2) 안전사고 부실벌점 측정 미반영

또한 건설○○부 및 ○○○○○○○○○부는 【표 3】 과 같이 '22년에 발생한 안전
 사고에 대한 해당 업체(기술인 포함)의 부실사항을 부실벌점 측정에 반영하지 않았다.

【표 3】 '22년 안전사고 부실벌점 측정 미반영 내역

부실벌점측정 주관부서	권역	공사명	안전사고 발생내역	
			사고내용	발생시기
♀♀♀♀ 처 ◇◇◇◇부	▲▲	당진기지 1단계 #1~4 저장탱크 건설공사	타워크레인 설치중 사고	'22. 8월
			철근가공중 손가락 끼임사고	'22.10월
♀♀♀♀ 건건설단 ♀♀◇◇◇◇부	♫♫	㉠㉡~㉢㉣ 주배관 건설공사	간이 흠막이판 설치 중 손끼임 사고	'22.11월
	'@@	㉤㉥열병합 주배관 건설공사	시험굴착중 냉난방기 연료라인 가스배관 손상	'22.8월

관계부서 등 의견 및 검토결과

○○○○○○단 △△△△△△부 및 ▶▶▶▶ 처 ○○○○○○○부는 감사내용에 대해
 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

♥♥♥♥♥처장은

부실벌점 측정대상을 누락하여 부실벌점 측정업무를 소홀히 한 담당자에 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련부서]

♀♀♀♀건설단 ■■■■■부 차장 UUU (現, ■■■■■단 △△△△△부) (주의)

■■■■■단장 및 ㉠㉡기지안전건설단장은

'22년 부실벌점 측정에 미반영된 안전사고발생 사항을 '23년 부실벌점 측정에 반영하시고, 공사 자체 기준에 따른 부실벌점 측정이 누락되지 않도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

■■■■■단 △△△△△부 (통보)

㉠㉡기지안전건설단 부 (통보)