

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구

일련번호 제23-공급종합-08호

제 목 공급관리소 침하측량 미흡

소 관 부 서 본부 · · 본부

조치부서 ○○○○본부 ★★☆☆처

40

1. 업무 개요

◆◆◆◆, ◆◆ 및 ■■■■본부 ○○○○부는 「직제규정시행세칙」 [별표 2]
‘분장업무’에 따라 토건 계획공사 설계, 감독 정산 및 토건설비 보수관리 업무를
담당하면서 공급관리소 내 침하측점 유지관리 및 침하측량을 시행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단근거

「GSD-2214 공급관리소 설비 및 건물 침하측점 설치 기술표준」(이하 “침하측점표준”이라 한다) 4.1절에 따르면 공급관리소 설비 및 건물 침하측점 측량 주기는 연 1회 이상으로 하되 성토, 연약 지반 등과 침하 또는 융기가 발생된 곳은 연 2회 이상 시행토록 되어 있으며, 건설 후 15년 이상 경과되고 침하량 변화가 없는 경우에는 매 2년 마다 측량을 시행토록 되어 있다.

또한, 침하측량표준 [첨부 1] 및 [첨부 2]의 침하측량성과표 양식에 따르면 침하측량의 성과는 과거 성과를 누적하여 기업·관리하도록 되어 있다.

따라서 , 및 본부 부는 관할지역 공급관리소

중 15년이 경과되지 않은 공급관리소는 연 1회 이상, 15년이 경과된 공급관리소는 침하 추세를 고려하여 매 1년 또는 2년 마다 침하측량을 시행해야 하며, 해당 측량성과는 과거 성과를 누적해서 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 이번 공급분야 종합감사기간(2023. 3. 13.~2023. 4. 14.)에 ◆◆◆◆, ◆◆◆◆ 및 ■■■■본부의 최근 5년간 공급관리소 침하측량 시행 현황을 살펴본 바, ◆◆◆◆본부와 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 각 관할지역 내 일부 공급관리소가 준공 후 15년이 경과되지 않았음으로 매년 1회 이상 침하 측량을 시행해야 함에도 불구하고 【표 1】 과 같이 각각 2020년도와 2021년도에 각각 침하측량을 누락하였다.

【표 1】 공급관리소 침하측량 시행 현황

구 분	◆◆◆◆		◆ ◆		■■■■	
	시행시기	시행 관리소	시행시기	시행 관리소	시행시기	시행 관리소
2018년도	2019. 01.~ 2019. 02.	30개소	2018. 11.~ 2018. 12.	33개소	2018. 10.~ 2018. 12.	32개소
2019년도	2020. 01.~ 2020. 02.	25개소	2019. 1.~ 2019. 12.	33개소	2019. 03.~ 2019. 12.	48개소
2020년도	미이행	-	2020. 12.~ 2021. 2.	33개소	2020. 11.~ 2020. 12.	32개소
2021년도	2021. 04.~ 2021. 06.	36개소	미이행	-	2021. 11.~ 2022. 01.	48개소 (성과 누락)
2022년도	2022. 08.~ 2022. 10.	31개소	2023. 1.~ 시행중	33개소	2022. 10.~ 2022. 12.	48개소

※ 출처: 확인서 "공급관리소 침하측량에 관한 사항"(◆◆◆◆본부 ○○○○부 등)

또한, ■■■■본부 ○○○○부는 매년 침하측량을 수행한 것으로 보고되었으나, 동부서가 기록 관리하고 있는 침하측량 성과표에는 2021년도 측량성과가 누락되어 관리되고 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◆◆◆◆ 및 ◆◆◆◆본부 ○○○○부는 감사지적 사항과 관련하여 별도 의견을 제시하지 않았으며, ■■■■본부 ○○○○부는 공급관리소 안전성 확보 일환으로 침하측량 시행 및 측량성과 기록 관리를 철저히 하겠다고 하였다.

조치할 사항

⊗⊗⊗⊗처장은

공급관리소 침하측량 시행 및 침하측량 성과관리를 미흡하게 한 부서에 엄중 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

[관련부서]

◆◆◆◆본부 ○○○○부

◆◆◆◆본부 ○○○○부

■■■■본부 ○○○○부