

■ 현지조치 71

6

현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(7)

㉠㉡공사 현장 안전관리조치 미흡

현지조치 - ◀▶본부 ▶부

【현황 및 근거】

- 「안전보건규칙」 제3조(전도의 방지), 제301조(전기 기계·기구 등의 충전부 방호) 등에 따라 위험요소로부터 근로자를 보호하기 위해 규정된 조치를 취하여야 함

【문제점】

- ① (전도방지 조치 미흡) 침목 위에 적재된 배관자재가 움직이지 않도록 고임목 설치 필요
- ② (외부노출 전선 보완 필요) 케이블 전선관 연결부가 탈락되어 있으므로 빗물침투 방지 등 전선관 보호를 위한 조치 필요

【조치할 사항】

- ▶ 해당 위험요소에 대해 적절한 조치를 취하도록 관련 부서에 현지조치