

■ 현지조치 14¹

6 현지조치(현장 안전감찰 등) (19건) No. 1~19

(14) ㉔㉔기지 안전보건조정자 추가선임 필요

현지조치 - ㉔단 ㉔부

【현황 및 근거】

- 「산업안전보건법」 제68조에 따라 발주자는 2개 이상의 건설공사*가 같은 장소에서 행해지는 경우 작업의 혼재로 발생할 수 있는 산업재해 및 사고예방을 위해 현장에 안전보건조정자를 두어야 함

※ 건설공사 금액의 합이 50억 원 이상인 경우에 해당

【문제점】

- ① (혼재장소 광범위) ㉔㉔기지 전 지역(89m²)의 안전보건자는 1명으로 업무범위 광범위
- 혼재장소를 적절히 구획하고 안전보건조정자의 추가선임 필요

< ㉔㉔기지 작업혼재 장소 구분 예시 >

혼재장소1	혼재장소2	혼재장소3	혼재장소4(예정)
㉔㉔/㉔㉔공사	㉔㉔공사	㉔㉔공사	㉔㉔공사

【조치할 사항】

- ▶ ㉔㉔기지 안전보건조정자의 업무범위 장소가 광범위하므로 혼재장소를 구분하여 조정자를 추가 선임토록 조치 (현지조치)