

주의 및 시정요구

제 목 허가시설 시설검사 시 압력용기 재검사 여부 미확인

관 련 자 충북북부지사 4급

내 용

1. 업무 개요

충북북부지사에서는 감사대상기간(2021. 10. 1. ~ 2024. 10. 31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 고압가스 허가시설에 대한 검사업무(정기·자율검사)를 수행하였으며 금번 감사기간 동안 시설검사 시 특정설비(저장탱크, 압력용기, 기화장치 등) 재검사 대상 여부를 확인하였는지 검사서류와 전산기록(가스피아) 및 담당자 소명을 통해 중점 확인하였다.

[표 1] 충북북부지사 고압가스 허가(신고)시설 정기·자율검사 현황

구분	냉동제조	일반제조	일반저장	일반충전	계	비 고
2021.10~12	171	15	89	58	333	판매시설 제외
2022	694	37	277	157	1,165	
2023	728	40	278	156	1,202	
2024.01~10	655	41	229	145	1,070	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 고압가스 허가시설 검사내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정설비에 해당하는 압력용기는 고압가스안전관리법 제17조(용기등의 검사) 및 동법 시행규칙 제39조(용기등의 재검사) 별표 22에 따라 4년마다 재검사를 실시하도록 되어 있으며 고압가스 허가(신고)시설별 관련 상세기준 1.6(용품사용제한)에

따라 압력용기가 설치된 가스시설의 검사업무(완성·정기·자율검사)를 수행할 때에는 해당 압력용기의 검사(재검사 포함) 합격 여부를 확인하여야 하고 그 검사에 합격한 것이 아닐 경우 시설검사 결과를 ‘부적합’ 처리하여야 한다.

허가시설 관련 상세기준(FP211 등)
1.6 용품사용제한 - 법 제17조에 따라 검사를 받아야 하는 용기 등 또는 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」 제44조에 따라 검사를 받아야 하는 수소용품은 <u>그 검사에 합격한 것을 설치 또는 사용한다.</u>

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 충북북부지사에서 감사기간 동안 실시한 고압가스 허가시설 정기·자율검사와 관련하여 해당 시설에 설치된 특정설비(저장탱크, 압력용기, 기화장치 등)의 재검사 확인 여부를 중점적으로 확인한 결과, 관련자(4급 ○○○ 차장)는 아래 [표 2]와 같이 “A” (일반충전시설)의 자율검사를 실시하면서 그 시설에 설치된 압력용기 총 2개가 재검사를 받지 않았음에도 이를 확인하지 않고 검사결과를 “적합”으로 처리하여 안전성 확보가 미흡한 상태에서 허가시설이 운영되는 결과를 초래하였다.

[표 2] 시설검사 시 압력용기 재검사 확인 부적정 내역

연번	압력용기 조회번호 (관리번호)	업소명 (업소번호)	특정설비 최종검사일	시설검사일 (접수번호)	관련자 (검사원)	부적정 내용
1	AA (VEX-*****)	“A” (*****)	2020-03-18	2024-06-10 (2024-*****)	4급 ○○○	• 압력용기 재검사(4년 주기) 여부를 확인하지 않고 자율검사 “적합” 처리
2	BB (VEX-*****)					

※ 자료출처 : 가스피아-제품검사-특정설비-현황관리-특정설비관리 압력용기 검사내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 충북북부지사장은

- ① 위 [표 2]의 일반충전시설에 설치된 압력용기 2개에 대한 재검사를 완료하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바라며 (시정)
- ② 일반충전시설 자율검사 시 그 시설에 설치된 압력용기 재검사 여부를 확인하지 않고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 4급 충북북부지사 ○○○