

기 관 주 의

제 목 LPG특정사용시설 정기검사 부적합 시설 사후관리 미흡

관 련 부 서 강원광역본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 가스 관계 법령³⁾에서 정하는 “업무의 위탁” 조항에 따라 각종 검사, 안전교육 등의 업무를 산업통상자원부장관, 시·도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임 받아 수행하고 있으며, 이에 대한 세부적인 사항은 산업통상자원부 훈령 제247호와 공사 「검사업무규정」(31200, 이하 “규정”이라 한다) 등에 반영되어 있다.

규정 제6조(검사판정기준)에 따르면 검사는 법, KGS코드 등에서 규정한 검사 기준에 따라 실시하며, 검사 결과는 크게 ‘적합’, ‘부적합’ 및 ‘검사불능’으로 구분하여 판정한다.

공사 강원광역본부에서는 감사대상기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 중 2022. 10. 1. 부터 2024. 12. 31.까지 LPG특정사용시설에 대한 정기검사를 수행하면서 총 506건을 ‘부적합’으로 처리하였고 이 중 431건을 재검사 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] 강원광역본부 LPG특정사용시설 정기검사 부적합 현황(기간: '22.10.1.~'24.12.31.)

구분	계	시정 완료	미시정	비고
LPG특정사용시설 정기검사	506	431	75	미시정 시설에 대한 지자체 통보 등 적정 처리

※ 자료출처 : 공사 전산시스템(가스피아) ‘부적합 사후관리 내역’ 재구성

3) 「고압가스안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」, 「도시가스사업법」 및 「수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률」

2. 관련 규정 및 판단기준

부적합 사항을 개선한 후 해당 사업자·사용자 등이 재검사를 신청하면 「LPG시설 검사업무 처리지침」(이하 “LPG시설검사 지침”이라 한다) 제3-29(재검사 처리)에 따라 검사원은 부득이한 사유가 없는 한 검사 신청 후 1주일 이내에 해당 재검사를 처리해야 하고, 해당 LPG시설 검사표 서식을 사용하여 부적합 처리된 항목에 대하여만 재검사를 처리해야 한다.

LPG시설검사 지침 제8-3조(검사의 신청 등) 제4항 제3호에 따라 부적합 처리된 후 1개월이 초과되어 다음 연도에 유료 재검사를 정기검사 기준일 전에 신청할 경우에는 다음 연도의 정기검사를 추가로 신청하게 한다. 다만, 유료 재검사를 정기검사 기준일 후에 신청할 경우에는 동 재검사를 당해 연도의 정기검사를 병행 신청한 것으로 간주하여 처리하되, 정기검사와 동일하게 모든 검사항목에 대해 실시하여야 한다. (아래 ‘예시’ 참조)

【참고: LPG특정사용시설 정기검사 재검사(연도 경과) 적용 예시】

- LPG특정사용시설 “A”(정기검사 시기: 매년 4~6월)에 대해 2023.12.5. 2023년도분 정기검사(결과: “부적합”) 후 2024년에 재검사(결과: “적합”)를 처리하는 경우, 2024년도분 정기검사는 상황별로 아래와 같이 처리한다.
- ❶ 검사일(부적합)로 30일 이내에(~2024.1.4.) (무료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ❷ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기인 2024.3.31. 이전에 (유료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 부적합 검사항목에 대해서만 재검사를 처리하고, 이후 2024년도 정기검사를 별도로 신청하도록 안내한다.
- ❸ 검사일(부적합)로 30일을 경과하되, 정기검사 시기 이후에(2024.4.1.~) (유료)재검사가 신청된 경우
 - ☞ 2024년도분 정기검사로 갈음하여 처리(단, 모든 검사항목에 대해 검사)

LPG특정사용시설에 대한 정기검사 부적합 사유가 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 시행규칙 제71조 제1항에 따른 ‘변경 완성검사 미필’의 경우, 해당

LPG특정사용자로 하여금 변경 완성검사를 신청하고 받도록 해야 할 뿐만 아니라 변경 완성검사를 신청할 때 정기검사 부적합에 따른 재검사를 별도로 신청하도록 해야 하며, 변경 완성검사를 완료(검사 결과가 ‘적합’인 경우를 의미함)할 때 (정기) 재검사를 ‘적합’으로 처리해야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

강원광역본부에서 2022. 10. 1.부터 2024. 12. 31.까지 실시한 LPG특정사용시설 정기검사 결과 부적합 시설에 대한 사후관리 실태(재검사 처리 기한 준수 여부 등)를 확인한 결과, 4급 ○○○ 차장 외 4명⁴⁾(이하 “관련자”라 한다)은 다음과 같이 관련 사규 등에서 정하는 사항을 준수하지 않은 것으로 확인되었다.

① 부적합 후 다음 연도 재검사 처리시설에 대한 정기검사 누락

정기검사 결과 부적합 시설에 대한 재검사를 다음 연도에 실시하고 이후 다음 연도분 정기검사를 별도로 실시하여야 함에도 해당 재검사 이후 다음 연도분 정기검사가 누락된 사례가 17건(‘첨부 1’ 참조) 있는 것으로 확인되었다.

② 재검사 처리 기한 미준수

정기검사 결과 부적합 사항을 개선하고 재검사가 신청된 건에 대해 별다른 사유 없이 1주일을 초과하여 처리한 사례가 62건(최장 48주 소요), 재검사가 신청되어 있음에도 감사 종료일 현재(’ 25.3.14.)까지 처리하지 않은 사례가 3건(최장 10주 경과, 이상 ‘첨부 2’ 참조) 있는 것으로 확인되었다.

4) 관련자: 4급 ○○○·○○○·○○○ 차장, 5급 ○○○ 과장 및 5급 ○○○ 대리(現 퇴사)

③ 변경 완성검사 미필 부적합 사항에 대한 정기검사 재검사 누락

정기검사 부적합 사유가 ‘변경 완성검사 미필’로서 이후 사용자로부터 변경 완성검사를 신청받아 처리하였으나, 이 과정에서 직전 정기검사(부적합)에 대한 재검사를 신청받지 않고 누락한 사례가 2건(‘표 2’ 참조) 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 변경 완성검사 미필로 인한 정기검사 부적합 시설에 대한 재검사 누락 명세

업소 번호	업소 명	정기검사(부적합)		변경 완성검사		(정기검사) 재검사
		검사일	검사원	검사일	검사원	
*****	A	****.**,**	○○○	****.**,** (부적합)	○○○	미신청 (누락)
				****.**,** (적합)	○○○	미시행 (누락)
*****	B	****.**,**	○○○	****.**,**	○○○	미신청·미시행 (누락)

※ 자료출처 : 공사 전산시스템(가스피아) ‘업소/시설관리(검사 내역)’ 상 검사이력 조회 내용 재구성

[첨 부 생 략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

LPG특정사용시설 정기검사 부적합 시설에 대하여 재검사만 실시하고 당해연도 정기검사는 별도로 실시하지 않거나, 재검사 처리기한을 준수하지 않는 등 검사 업무를 소홀히 한 사례들이 다수 확인된 바, 기관 차원에서 각별한 주의를 기하여 주시기 바라며, 동일한 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (기관주의)