

현 지 조 치

제 목 지하매설배관 기술검토 시 전기방식 설계서 미징구

관 련 부 서 강원광역본부

내 용

1. 업무 개요

강원광역본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 강원도 ○○시, ○○시 등 2개시 3개군의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공감리 등의 업무를 담당하고 있다.

강원광역본부는 관내 ‘A’ 등 4건에 대한 일반도시가스사업자 배관 기술검토를 실시하면서 전기방식설계서를 징구하지 않은 채로 기술검토 결과를 “적합”으로 처리하였다.

2. 관련 규정 및 판단기준

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 2.7.6(부식방지조치)에 따라 지하매설 또는 수중에 설치하는 강관에는 부식으로 인한 악영향을 방지하기 위하여 KGS GC202(가스시설 전기방식 기준)에 따라 전기부식방지조치를 하도록 정하고 있으며, 사규 「도시가스시설 검사업무처리지침(2302-1)」 제2-3조 제3항 및 별표1에 따라 사업자배관 기술검토 담당자는 기술검토를 접수할 때 기술검토 신청인에게 배관 전기방식 설계서(해당하는 경우에 한한다)를 제출받아야 한다.

따라서 강원광역본부는 비록 사업자가 신설되는 지하매설배관에 기존에 설치된 전기부식방지조치 방법(희생양극법)을 그대로 이용하여 전기부식방지조치를 하였다 하더라도, 해당 공사건에 대한 기술검토를 할 때에는 기존에 설치된 전기부식방지조치 방법(희생양극법)이 신설되는 배관에도 그 효력을 유지하는지 여부 등을 사업자가 제출하는 전기방식설계서를 통하여 확인했었어야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 강원광역본부는 감사대상 기간(2022. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.) 동안 기존에 설치된 전기부식방지조치 방법(희생양극법)을 변경없이 그대로 적용하여 시공한 일반도시가스사업자배관 4개소의 기술검토를 처리하면서, 사업자로부터 전기방식설계서를 징구하지 않고 기술검토 결과를 “적합”으로 처리하였다. ([표 1] 참조)

[표 1] 지하매설배관 전기방식설계서 미징구 기술검토 내역

연번	접수번호	공사명	완료일	검사원	확인된 문제점
1	****-*****	A	****.**,**	○○○	• 전기방식설계서 미징구 (※시공 전에 희생양극을 추가로 설치해야 하는지 여부 등 확인용)
2	****-*****	B	****.**,**	○○○	
3	****-*****	C	****.**,**	○○○	
4	****-*****	D	****.**,**	○○○	

※ 시공감리 시 전기방식전위는 측정하여 기준을 만족하는 것을 확인했던 것으로 확인됨

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 강원광역본부장은

지하매설배관이 설치되는 시설에 대한 기술검토 시 전기방식설계서 징구가 누락되는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보붙임)