

통 보

4

제 목 교육·훈련에 관한 사항

관 계 부 서 □□□□실, D공항

구 분 소 방

내 용

소방대를 운영하는 각 공항에서는 소방대원의 임무수행능력 향상을 위해 교육·훈련을 실시하고 있다.

1. 교육·훈련에 관한 사항

가. 관련규정

「항공기 사고 수습 및 소방구조 활동 예규」 제34조(소방구조조직의 교육·훈련)에 따르면 소속직원의 임무수행능력 향상을 위해 교육·훈련계획을 수립하여 소방구조차량·장비 작동 및 장구류 이용에 대해서 숙지하도록 하고 있다. 이에 따라, 각 공항에서는 매년 소방대 교육훈련 시행계획을 수립하고 있으며 소방차량 구조원리, 소방장비 작동 및 적용, 구조·구급장비 작동 및 적용, 소방장구류 사용법에 대한 ‘소방장비 매뉴얼’을 교재로 사용하도록 되어있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

공항별 매뉴얼을 살펴본 결과 공항 소방대마다 소방차량 및 장비에 대한 매뉴얼과 교육자료가 각각 상이하였으며, 같은 차량에 대해서도 아래 【표】와 같이 공항별로 다른 내용의 매뉴얼을 사용하고 있었다.

【표】 소방차량 등 자체 운용 매뉴얼 현황

공 항	A	B	C	D	E	F	G	H
매뉴얼	○	○	○	○	△	△	○	△
비고	자체 매뉴얼 보유	자체 매뉴얼 보유	자체 매뉴얼 보유	자체 매뉴얼 보유	제조사	일부 기능에 한함	자체 매뉴얼 보유	제조사

또한 외부기관 소방전문가와 함께 실시한 D공항 현장 점검시 구조대원이 구조장비(동력절단기)를 작동하지 못하였으며 소방 호수 길이를 실제 길이와 다르게 알고 있는 등의 일부 미흡한 사항도 확인되었다.

따라서 소방대원에 대한 내실있는 교육 훈련을 위해 공항마다 다르게 운영되고 있는 매뉴얼과 교육자료를 표준화하여 소방대원의 역량을 향상시킬 필요가 있다고 판단된다.

2. 교관 운영에 관한 사항

가. 관련규정

「안전직 간부 선발에 관한 운영지침」에 따르면, 구조소방직 교관은 소방원 교육훈련을 담당하며 대장 부재 시 업무를 대행하도록 하고 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

D공항은 2023.1월 근무편성부터 감사일 현재까지 교관이 교대근무를 시행하고 있다. 그 결과 일근자인 대장의 업무를 대행하기 어려우며, 2023년 D공항 소방대의 각종 교육·훈련에 관하여 교관은 계획수립 및 결과보고 등 교관으로서의 역할을 수행하여야 하나, 이와 관련된 교관활동 실적이 전혀 없었다. 특히 정기교육 계획보고²⁾와 직무교육 계획보고³⁾의 교육 강사에 교관은 포함되어 있지 않는 등 실질적인 교육·훈련의 업무를 수행하지 않았다.

2) D공항-4367('23.5.3) 2023년 D공항 소방구조대 정기교육 계획 보고

3) D공항-7043('23.7.13) 소방구조대 신규직원 직무교육 계획보고

[관계부서 의견] 관계부서에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① □□□□실장은 보다 체계적인 교육·훈련이 이루어지도록 소방대별로 다르게 운영하는 매뉴얼·교육자료를 표준화하시기 바랍니다.(통보)
- ② D공항장은 교관의 재선임 등 교육훈련이 성실히 이루어질수 있도록 방안을 강구하시기 바랍니다. 또한, 소방대원이 구조장비 작동법을 숙지하도록 교육하시기 바랍니다.(통보)