

일련 번호 : 전북지부 - ⑩				
대상 부서 : 안전시설부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 3.	통 보	-	-	-

☐ 제 목 : 교통사고 잦은 곳 개선사업 보고서 설계 미흡

☐ 내 용

1. 업무 개요

교통사고 잦은 곳 개선사업은 1987년 국무총리 주관 「교통안전 종합대책」의 첫 번째 과제로 선정되어 추진된 이래 현재 「제7차 교통사고 잦은 곳 개선사업 추진계획(2022~2026)」까지 추진되고 있는 사업으로, 도로상에서 발생하는 교통사고를 분석하여 일정 기준 이상의 교통사고가 발생하는 지점을 교통사고 잦은 곳으로 선정하고 교통사고의 원인을 도로 및 교통공학 측면에서 심층 분석하여 개선함으로써 국민의 생명과 재산을 보호하는데 목적을 두고 있다.





2. 관계법령 및 판단기준

「사고 잦은 곳 개선사업 업무편람(2002.10.)」 “합류지점 표시 방법”에 따르면, 합류 지점에 가속차로가 설치되어 있지 않는 경우에는 양보표지와 노면표시 또는 일시정지 표지와 노면표시를 설치하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 안전시설부는 교통사고 잦은 곳 개선사업 기본개선계획서 중 도로 내 합류지점을 설계하면서 [표 1]과 같이 업무편람에서 제시하고 있는 기준에 따르지 않고 작성했다.

[표 1] 기본개선계획 작성 오류 현황

사고 잦은 곳 개선사업 업무편람 기준	
	
잘못된 설계	올바른 설계
	

□ 관계부서 의견

안전시설부는 업무편람에서 제시하고 있는 기준에 맞춰 도면을 작성할 수 있도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

□ 조치할 사항

안전시설부장은 동일한 사례가 발생하지 않도록 업무에 만전을 기하시기 바랍니다. (통보)