


부 서	내 용	의견사항
면 허 지 원 부 (지 원)	● 안전사고 예방을 위한 전기시설물 정비 및 소방점검 기록 현행화 필요 - 「화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) - 전남시험장 청사 시설 점검한 바, 본관 출입통제 기기(세콤) 관리실 내부에는 전기배선이 벽면에서 노출되어 있어 출입자 통행 시 감전 및 발걸림 사고 등 위험요인이 있음. - 또한, 2025년도 소방시설에 대한 자체점검(2025. 1. 20.)을 실시하였으나 점검기록표는 2022년도 내용으로 기재되어 있고 현행화가 되어 있지 않은 상태임. - 전기 안전사고 예방을 위한 배선 정리 및 소방시설 점검 기록의 현행화 요함. [사진 1] 전기배선 위험 지점(출입통제기기 관리실)  [사진 2] 2025년도 소방점검기록표  ➡ 본관 건물 해당 지점의 전기배선 정리 및 2025년도 소방시설 점검 기록표 현행화 요함.(감사기간 중 조치 완료)	현지조치