

부 서	내 용	의견사항								
면허지원부 (지원)	● 긴급상황 대응을 위한 피난안내도 현행화 필요 - 「화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리), 제21조의 2(피난계획의 수립 및 시행) - 인천시험장 본관·별관 건물에 게시된 피난안내도에는 현 위치가 중복 표기되어 있고, 피난안내도 상의 장소가 실제와 다른 경우가 있어 비상 시 안전사고 예방에 지장이 초래될 수 있음. - 화재 등 긴급 상황 시 혼선이 없도록 피난안내도의 현재 위치 중복 표시 부분과 실제와 다른 장소 명칭 등을 현행화 하여 정확한 안내 요함. [사진 1] 피난안내도(인천시험장) <table><tr><th>본관 1층</th><th>본관 2층</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> ※ 면허지원부(총무계로 표기), 안전교육장(실제위치 3층이나, 1층으로 표기) 등 오류 부분 수정 필요 [사진 2] 표준 피난안내도 작성기준(소방청) <table><tr><th>피난안내도</th><th>피난평면도</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> ※ 소방청은 피난안내도 작성 시 1개 외국어 병기 권장(영·중·일) ➡ 본관 및 별관 건물에 게시한 피난안내도 내용의 현행화 요함.	본관 1층	본관 2층			피난안내도	피난평면도			②
	본관 1층	본관 2층								
피난안내도	피난평면도									