

통 보

1. 제 목 : 방염커튼 방염성능에 관한 사항

2. 관계기관 : [REDACTED]

3. 내 용

가. 업무개요

공단 의료·복지시설은 다수의 고객과 국민들이 이용하는 다중이용시설로써 화재 예방을 위하여 관련 법령에 따라 방염물품을 사용하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 방염 등) 제1항에 따르면 특정소방대상물에 실내장식 등의 목적으로 설치 또는 부착하는 물품으로서 대통령령으로 정하는 물품은 방염성능기준 이상의 것으로 설치하여야 한다고 정하고 있습니다.

이에 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」 제31조(방염대상물품 및 방염성능기준) 제1항은 ‘창문에 설치하는 커튼류(블라인드 포함), ‘카펫’, ‘벽지’, ‘전시용 합판·목재 또는 섬유판, 무대용 합판·목재 또는 섬유판’을 방염처리를 한 물품으로 설치할 것을 정하고 있습니다.

따라서 [REDACTED]은 화재 발생 시 대피가 어려운 입소 어르신들의 생명과 신체를 보호하기 위하여 법적기준에 부합하는 방염물품을 구비하여 화재 피해를 최소화할 수 있도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024년 [REDACTED] 종합감사 시 방염커튼의 방염물품성능기준을 점검한 결과, 보훈요양원 요양실 내에 설치된 [REDACTED]

) 방염커튼이 노후화 및 세탁 등으로 인해서 방염성능이 저하되어 [표]와 같이 법령에서 정한 방염성능기준을 일부 충족하지 못하고 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] 방염커튼 방염성능(한국소방산업기술원 시험)

방염성능시험			시험결과	
시험항목		시험기준		
잔염시간	버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리며 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간	3초 이내	7.8초	24.4초
잔신시간	버너의 불꽃을 제거한 때부터 불꽃을 올리지 아니하고 연소하는 상태가 그칠 때까지의 시간	5초 이내	0.0초	0.0초
탄화면적	열분해로 인해 탄소로 변한 면적	30cm ² 이내	10.1cm ²	33.2cm ²
탄화길이	열분해로 인해 탄소로 변한 길이	20cm 이내	5.8cm	9.2cm

4. 관계기관 의견

에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

-
- 방염커튼 방염성능기준 충족 여부 전수조사 및 예산 반영 후 방염성능기준을 충족하지 못하는 방염커튼을 교체하여 주시고, 방염커튼 방염성능이 저하되지 않도록 철저히 관리하여 주시기 바랍니다.(통보)