

한국서부발전(주) 상임감사위원 주 의(신분, 기관) 요 구

제 목 간이공사 자재에 대한 검사 소홀
관 계 부 서 ○○○○○○소 ●●●●팀
조 치 부 서 ○○○○○○소 ●●●●팀
구 분 공사관리
내 용

1. 업무 개요

○○○○○○소 ●●●●팀은 실험실의 화재 사고 발생 시 화재를 초기에 진화하여 재산 또는 인명 피해를 최소화하기 위해 2022년 4월 8일에 “실험실 소방설비 개선 공사”를 시행하여 2022년 4월 22일에 완료하였다.

[표 11] 해당 간이공사 개요

[VAT 포함. 단위: 원]					
연번	간이공사명	계약일	공사기간	계약금액	준공금액
1	실험실 소방설비 개선 공사	2022. 3. 28	2022. 4. 8 ~ 4. 22	8,800,000	8,800,000

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

2. 관계법령·규정 및 판단기준

사내규정 「계약업무처리기준」 7장. 공사계약일반조건 제12조(공사자재의 검사) 제1항에 따르면 공사에 사용할 자재(이하 “지입물자”라 한다)는 신품이어야 하며 품질·규격 등은 반드시 설계서와 일치되어야 하며, 설계서에 명확히 규정되지 아니할 경우에는 표준품 이상으로서 계약의 목적을 달성하는 데 있어 가장 적합

한 것으로 사용하도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 공사감독원 역할은 같은 조 제4항에 따라 계약상대자로부터 지입물자의 검사를 요청받거나 재검사의 요청을 받은 때에는 정당한 이유 없이 검사를 지체할 수 없도록 규정하고 있다.

또한 사내 규정 「간이공사 업무지침서」 6.10(지입물자의 검수)에 따르면 공사감독원은 계약자의 지입물자가 반입되면 현장대리인으로 하여금 지입물자 검수요청 명세서를 작성·제출하게 하고 합격된 검수 수량을 기입·날인한 후 계약자 책임하에 보관하도록 하며, 재반출은 인정하지 아니하도록 규정하고 있다.

따라서 공사감독원은 현장에 지입물자가 반입될 경우에는 지체 없이 반입된 자재에 대해서 설계서에서 요구하고 있는 품질·규격 등이 일치하는지 확인한 후 그 결과에 대해서 지입물자 검수요청 명세서에 검수일자, 검수수량, 검수자 날인을 하고 이를 보관하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 “실험실 소방설비 개선 공사”의 공사감독원은 계약상대자로부터 지입물자에 대하여 검사를 요청받았음에도 불구하고, 검사를 소홀히 하였다.

계약상대자가 제출한 검수요청 명세서를 확인한 결과 [표 10]과 같이 공사에 필요한 자재에 대한 품목 24개 중 주요품목 14개만 기입되어 있었고, 이 외 조립을 위한 나사 등의 품목에 대해서는 기입되어 있지 않았다.

또한 공사감독원은 공사현장에 반입된 공사 자재에 대하여 검사가 완료가 되면 검수요청 명세서에 검수일자, 검수수량, 검수자 날인을 하고 보관하여야 하나, 검수수량, 검사자 날인을 누락한 채 검수일자만 표기되어 있는 검수요청 명세서만 보관하고 있었다.

한편 해당 공사감독원은 공사현장에 반입된 공사 자재에 대해서 검사를 완료하였으나, 결과에 대해서 기입하지 못하였다고 하였다.

[표 10] 공사 내역서와 검수요청 명세서 기입된 자재 비교표

연번	공사 내역서에 기입된 자재		검수요청 명세서에 기입된 자재		
	품목	규격	품목	규격	증빙
1	스프링클러설비 헤드	상향식	스프링클러설비 헤드	상향식	사진
2	배관용탄소강관	25D	배관용탄소강관	25D	사진
3	배관용탄소강관	32D	배관용탄소강관	32D	사진
4	배관용탄소강관	40D	배관용탄소강관	40D	사진
5	보온재	19T*25D	보온재	19T*25D	사진
6	보온재	19T*32D	보온재	19T*32D	사진
7	보온재	19T*40D	보온재	19T*40D	사진
8	화재경보기	광전식	화재경보기	광전식	사진
9	시각경보기	15cd	시각경보기	-	사진
10	피난구 유도등	소형,벽부	피난구 유도등	소형,벽부	사진
11	강제전선관	아연도 16mm	강제전선관	-	사진
12	HFIX 전선	1.5SQ	HFIX 전선	1.5SQ	사진
13	HFIX 전선	2.5SQ	HFIX 전선	2.5SQ	사진
14	1종금속제가요전선관	비방수, 16mm	1종금속제가요전선관	비방수, 16mm	사진
15	일반행가, 전산볼트	25A,32A,40A	-	-	-
16	엘보우(나사)	25A,40A	-	-	-
17	티(나사)	25A,32A,40A	-	-	-
18	티(용접)	150A	-	-	-
19	레듀셔(나사)	32A,40A	-	-	-
20	레듀셔(용접)	150A	-	-	-
21	니플, 캡	25A	-	-	-
22	플박스	100×100×50	-	-	-
23	아웃렛 BOX	철재 8각 54mm	-	-	-
24	전선관 행거	16C	-	-	-

※ 자료: 대상부서 제출자료 재구성

관계부서 의견 및 검토 결과

업무담당자는 상기 지적사항에 대해 이의가 없다고 하면서, 향후 간이공사 시 공사에 사용할 자재에 대하여 검사할 때 관련기준 및 지침 등에 따라 충실히 이행하여 유사사례가 재발되지 않도록 주의하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○○○○소장은 ① 간이공사 지입물자 검수를 소홀히 한 해당 직원에게 ‘주의’ 조치하시고 (신분주의) ② 동일 또는 유사사례가 발생하지 않도록 해당 부서를 대상으로 재발방지 교육을 철저히 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

관 련 자

소 속	직급	성 명	소 속 기 간	귀 책 사 유	조치
○○○○○○소 ●●●●팀	3	ㄱㄱㄱ	2019. 2. ~ 현재	간이공사 자재에 대한 검사 소홀	주의