

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구(기관)

제 목	외주(반출)정비 업무처리 절차 부적정
소 관 부 서	☸☸발전본부 ◇◇부, ○○부, ◆◆◆◆반
조 치 부 서	☸☸발전본부 ◇◇부, ○○부, ◆◆◆◆반
구 분	계약관리
내 용	

1. 업무 개요

☸☸발전본부는 발전소 유지정비 업무의 발전설비 계획예방정비공사의 도급공사 중 보수대상물을 외부공장에 반출하여 수리하는 외주반출정비(외주가공, 외주수리)를 시행하고 있으며, 2022년 5월 1일부터 2024년 6월 30일까지 149건의 외주반출정비공사를 추진하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「품질절차서」 제11장(외주(반출)정비 품질관리) 제7조에 따르면 외주(반출)정비 공사통보서 작성 시 공사통보서의 붙임자료 중 공사(특기)시방서, 제작도면 등 정비관련 사항은 정비협력사에 제공되어야 하며, 견적서는 내부제한(또는 미등록)으로 설정되어야 한다. 따라서 자재구매 또는 정비 시 공사 담당자는 공사시방서, 제작도면 등 정비관련 사항을 협력사에 제공하여 정비품질 확보에 최선을 다해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 감사대상기간 중 ☸☸발전본부에서 시행한 외주정비 시행의 적정성을 검토한 결과 아래 [표]와 같이 ‘2복합 HIP BFP Impeller / Shaft 외주정비 등 26건의 경우 시방서를 내부제한으로 하여 협력사에 제공하지 않은 것으로 확인되었다.

[표] 외주정비 시 시방서 미제공 내역

순번	공사통보서명	관련부서	비 고
1	2복합 HIP BFP Impeller / Shaft 외주정비	◇◇부	
2	평택 2복합 HRSG Baffle 및 Support 제작 설치	◇◇부	
3	평택 2복합 안전밸브 동작시험(외주)	◇◇부	
4	평택 2복합 HRSG Stack 도장용 비계 구조검토	◇◇부	
5	2복합 GT배관지지장치 추가 외주정비	◇◇부	
6	2복합 FG Suppl't Vent VV Actuator 외주 반출 정비	◇◇부	
7	#1 GT TCA Air Filter 플랜지 Bolt 취외 외주정비	◇◇부	
8	2복합 GT Valve 추가 외주 반출정비	◇◇부	
9	2복합 GT Valve 외주 반출정비	◇◇부	
10	2복합 SLP#A MTR Bearing Housing 외주가공	○○부	
11	LP BFP MTRA 외주가공	○○부	
12	2복합 CWP MTR #A Thrust Bearing Pad 외주가공	○○부	
13	2복합 HIP BFP MTR #A Sleeve Bearing 외주가공	○○부	
14	#2 HRSG HPUPump MTR A 하우징 외주가공	○○부	
15	#3 TBN OH (TBN Aux Valve 외주정비)	◆◆◆◆반	
16	#3 TBN OH (안전밸브 외주정비)	◆◆◆◆반	
17	기력 2호기 No.8 HTR LCV 열처리	◆◆◆◆반	
18	#2 TBN OH (TBN Aux Valve 외주정비)	◆◆◆◆반	
19	기력 2호기 터빈 Major Valve 외주정비	◆◆◆◆반	
20	기력 TWS 하부 Sprocket 정비	◆◆◆◆반	
21	4호기 TBN OH(안전밸브 외주반출정비)	◆◆◆◆반	
22	4호기 TBN OH(Aux. Valve 1차 외주반출정비)	◆◆◆◆반	
23	1호기 TBN OH(안전밸브 외주반출정비)	◆◆◆◆반	
24	#3 TBN 간이 OH(Aux. Valve 3차 외주정비)	◆◆◆◆반	
25	2024년 기력 3호기 OH 보일러 온도저감밸브 외주반출정비 통보	◆◆◆◆반	
26	2024년 기력 3호기 OH 보일러 안전밸브 외주반출정비 통보	◆◆◆◆반	

※ 자료 : 대상기관 제출자료 재구성

그 결과 사업추진시 시방서를 제공하지 않아 외주정비 내용 및 정비범위를 정확히 전달하지 않아 정비품질을 저하시키는 결과를 초래하였다.

관계부서 의견 및 검토 결과

☺☺발전본부 업무처리 담당자들은 상기 지적사항에 이견이 없으며, 향후 외주반출정비 시 시방서, 도면 등 정비 관련 사항을 충분히 제공하여 정비 품질 확보에 최선을 다하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☺☺발전본부장은 향후 외주반출정비 시행시 관련 절차를 준수할 수 있도록 해당 부서를 대상으로 ‘외주반출정비 절차’에 관하여 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)