

통 보

제 목 입·출하 운영 결과보고 관련 지침서 불합리

관 계 부 서 □○지사, □▲지사

조 치 부 서 □○지사, □▲지사

내 용

1. 업무 개요

□○지사와 □▲지사는 공사의 「입출하공정 수행 지침서」(이하 “지침서”라 한다)에 따라 유류 선박 입·출하 시 선박 물량¹⁾과 육상 물량²⁾ 간 차이(이하 “물량 차이”라 한다)가 일정 범위를 벗어나는 경우 사유에 대한 분석보고서를 작성하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

□○지사와 □▲지사는 지사 현장 운영 여건에 맞지 않는 기준은 개정하는 등 유류 입·출하 운영 업무가 효율적으로 운영될 수 있도록 지침서를 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

한편, 선박 물량 계측은 선박 종류, 파고, 선박 기울기 오차 등 변수가 많아 정확도가 떨어짐에 따라, 석유거래 관례³⁾상 일반적으로 0.60%(-0.3~+0.3%)의 허용 오차를 인정하고 있다.

1) 입·출하 시 선박에서 물량 측정 시 유류가 줄어들거나 늘어나는 물량

2) 입·출하 시 육상의 저장기지(탱크/공동)에서 물량 측정 시 유류가 줄어들거나 늘어나는 물량

3) BP, Equinor 등의 글로벌 석유업체들은 석유사업 계약 시 일반적으로 $\pm 0.30\%$ 범위의 허용오차를 인정하고 있음

그런데 [표]와 같이 지침서상 □▲지사 원유의 물량 차이 기준범위가 0.22%(-0.20~0.02)에 불과한 등 □▲지사와 □○지사의 물량 차이 기준범위가 작게 산정되어 있다.

그 결과 2019년부터 2022년 9월까지 발생한 총 166회의 선박 입·출하 중에서 물량 차이 기준범위를 벗어난 48회 중 석유거래 관례상 분석이 필요한 11건 외에 37건의 불필요한 분석보고서를 작성해야 하는 등 행정 낭비를 초래할 우려가 있었다.

[표] 2019년~2022년 9월 선박 입·출하시 육상↔선박 물량 차이량 발생 결과

부 서	유 종	기 준 범 위		산정근거	입·출하 총 횟수	기준 초과 횟수	석유거래 관례 (0.6%) 기준 초과 횟수
		입하(%)	출하(%)				
□▲지사	원유	-0.38~ -0.10	-0.2~ 0.02	2012~2014년 물량 차이 평균 ±표준편차	29	12	4
	제 품	-0.41~ -0.13	-0.13~ 0.09		85	23	0
□○지사	제 품	-0.216~ 0.126	-0.121~ 0.187	2016~2018년 물량 차이 평균 ±표준편차	31	3	0
	알뜰유	-0.274~ 0.076	없음 (유조차출하)		21	10	7
계					166	48	11

자료: □○지사, □▲지사 제출자료 및 지침서 내용 재구성

관계부서 의견 □○지사와 □▲지사는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 □○지사장과 □▲지사장은 효율적인 업무수행을 위하여 유류 선박 입·출하 시 선박 물량과 육상 물량 차이를 분석하는 기준범위를 재검토하시고 「입출하공정 수행지침서」를 개정하시기 바랍니다.(통보)