

현 지 조 치

No	건명 및 주요내용	관계부서
7	□ ㉸㉸㉸㉸㉸ VCU(유증기 소각장치) 판넬 수동 운영 매뉴얼 비치 필요 ○(현황·기준) ■■지사는 휘발유탱크에서 발생하는 VOC (휘발성유기화합물)를 소각하기 위하여 송유관 터널 주변에 VCU를 설치하여 평상 시 자동모드로 운영하고 있음 ○(문제점) VCU 판넬은 자동 및 수동 모드로 운영이 가능함에 따라 자동모드로 운영이 불가할 시에는 수동모드로 전환·운영해야 하는데도 VCU 판넬에 수동 운영매뉴얼이 비치되어 있지 않아 비상시 근무자가 신속하고 원활하게 VCU를 수동으로 작동시키지 못할 우려가 있었음 ○(조치의견) ■■지사장은 ㉸㉸㉸㉸㉸ VCU 판넬에 수동 운영매뉴얼을 비치하시기 바람	■■지사