

No	건명 및 주요내용	대상부서
3	☐ 공기압축기(AIR COMPRESSOR)의 접지상태 불량 (현지조치) ○(현황·기준) 원유탱크(TK-♣♣♣)지역에는 도장작업을 위하여 공기압축기를 설치하여 운영중에 있음 ○(문제점) 그런데, 공기압축기 외함에 보호접지를 실시하지 않아 근로자의 감전사고 발생이 우려됨 ○(조치의견) ☐▲지사장은 원유탱크(TK-♣♣♣)지역에 설치 된 공기압축기 외함에 보호접지를 실시하시기 바람	☐ ▲지사