

No	건명 및 주요내용	대상부서
2	☐ 부두지역 TERMINAL BOX 케이블 접속부 고정상태 불량 (현지조치) ○(현황·기준) ☐▲지사 부두지역(Jetty)에는 전기배선의 설치와 유지관리를 위하여 TERMINAL BOX가 설치되어 있음. ○(문제점) 그런데, TERMINAL BOX(TB-13)의 부속품 중 케이블 접속부가 탈락되어 있어, TERMINAL BOX 외함과 접속부 사이의 마찰 등으로 인한 전기배선의 피복손상 및 단선 또는 단락이 우려됨. ○(조치의견) ☐▲지사장은 부두지역 TERMINAL BOX(TB-13) 의 탈락된 케이블 접속부를 고정하시기 바람	☐ ▲지사