

우수업무 사례

No	건 명	주요 내용	비 고
7	본사 ICT주요시설 안전점검 및 보강작업 등 실시	(문제점) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 이중마루(Access Floor) 프레임 및 지지대 일부 파손 ■ ■ ■ ■ 실(층별 통신실) 다량의 먼지, 가연성 물체(책상 등) 보관, 전선피복 손상 등 위험 요소 존재 (조치결과) ■ 파손 구역에 대한 안전보강 공사를 실시하여 사고 발생 방지	아아아 자자자