

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
7	□ 유증기 소각설비(VCU¹⁾)의 안전운전절차 보완(통보) ○ (현황) ☆♠♣●처는 공사「시설물 관리 절차서(이하 “절차서”라 한다)」에 따라 시설물 관리상태를 종합적으로 평가하고 있음 ○ (기준) 절차서에 따르면 ☆♠♣●처장은 시설물의 안전 및 유지관리상의 유해·위험 요소를 사전에 발굴·개선하여야 함 ○ (문제점) △♣지사가 2022년 11월에 개정한 휘발유 탱크 유증기 소각설비(이하 “VCU 설비”라 한다)의 운전방법에 대한 적합성을 검토하여 VCU 설비를 설치·운영하고 있는 모든 비축지사에 검토를 완료한 운전방법과 절차를 통보하지 않아 VCU 설비 운전 시 소각로 내부 양압²⁾ 발생 등 유해·위험 요인이 발생할 수 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) ☆♠♣●처장은 유증기 소각설비가 설치되어 있는 모든 비축지사에 안전운전 방법과 절차 등에 대해 통일된 기준을 수립하여 통보하시기 바람 (통보)	[관계부서] ☆♠♣●처 [조치부서] ☆♠♣●처

1) VCU(Vapor Combustion Unit) 저장탱크 또는 공정설비에서 배출되는 고농도 가스를 안전하고 효율적으로 소각 처리하는 설비

2) 양압이란 대기압(1atm)보다 높은 압력을 유지하고 있는 상태