

조치요구 등 명세

No	건명 및 주요내용	비고
10	□ Pipe Prover 지역 압력전송기 식별번호표 탈락(현지조치) ○ (현황·기준) ♣☆지사는 지사 내 시설물들을 식별할 수 있도록 각 설비별로 식별번호를 부여하여 부착하여야 함 ○ (문제점) ♣☆지사 Pipe Prover 지역의 압력전송기 (PIT-xxx)의 식별번호표가 탈락되어 비상 시 즉각적인 식별 불가 및 빠른 대처가 어려울 우려가 있음 ○ (관계부서 의견) 이견 없음 ○ (조치의견) ♣☆지사장은 Pipe Prover 지역의 압력전송기 (PIT-xxx)의 식별번호표를 부착하는 등 조치하시기 바람 (현지조치)	[관계부서] ♣☆지사 [조치부서] ♣☆지사

끝.