

모범사례

제 목 송유관 도유 예방 활동 강화

소 관 부 서

내 용

○○○○○은 ▷▷▷-□□□□□□□□□와 업무협약*(14.04.08.) 체결 이후 송유관 도유 예방, 무자료 석유제품 불법유통 방지 등 석유시장의 건전한 유통질서 확립을 위한 관리를 총괄하고 있다.

한편, 송유관 도유 행위는 과거부터 지속적으로 발생하였으며, ‘20년 이후 송유관 도유 발생이 대폭 감소하였으나 ‘23년 도유 전과범(‘18~‘19년) 다수가 출소하면서 도유 범죄행위*가 증가 추세로 전환되고 있고, 그 현황은 아래와 같다.

< 연도별 송유관 도유 적발 현황 >

‘17년	‘17년	‘18년	‘19년	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년
------	------	------	------	------	------	------	------

또한, 송유관 도유 행위(용접, 토굴, 유증기)로 인한 화재·인명사고, 환경 오염(국가 식수원 등 오염), 도유제품 무자료 불법유통 등으로 대규모 국민 피해 발생이 가능하여 국민 안전을 위협할 수 있다.

* (국내) ‘16.11.27 도유 중 발생한 유증기로 인한 화재 등으로 5명 사망

** (국외) ‘06.05.12 나이지리아 송유관 도유(구멍작업) 중 폭발로 500명 사망

이에, ■■■은 송유관 도유 및 불법유통을 사전 차단하기 위해 대한

송유관공사와 도유 예방 관련 업무협의를 실시하고, 「송유관 도유 의심업체 합동점검 운영계획」 및 「송유관 도유 관련 위험지도 제작 계획」을 수립하였다.

먼저, 송유관로 인근(800M) 주유소(324업체)를 대상으로 수급정보시스템(관리원) 및 누유감지시스템(송유관공사) 등을 활용하여 불법유통 의심업체를 선별하여 관할본부 및 송유관공사와 합동점검(3회, 23업체)을 실시하였다.

또한, 의심업체를 대상으로 품질·유통검사를 실시하고, 첨단장비를 활용하여 의심 주유소 및 송유관로 주변 지역 도유 의심 시설물을 확인하였으며, 도유 방지 관련 첨단장비 현황은 아래와 같다.

< 도유 방지 첨단장비 보유 현황 >

구분	●●●	●●●●●
장비명		
사용		
용도		
수량		

아울러, [X][X][X] [X][X][X][X][X]은 송유관 절취 석유제품 유통 관련 제보 등을 두 차례 접수받고 송유관공사 및 수사기관과 긴급히 협의체를 구성하여 해당 지역을 첨단장비 등을 활용하여 신속하고 면밀히 점검하였다. 그 결과, 송유관로 인근 건물 내에서 송유관 석유제품을 절취하기 위한 지하터널 굴착행위를 두 차례(2월, 6월) 모두 확인하였으며, 경찰 협조를 통해 현장에서 도유범을 긴급체포하고 지하터널 굴착 장비 등을 압수하였다. 또한, 언론보도*를 통해 도유 예방 및 국민 안전강화에 기여하였다.

* (언론보도) 하루 2만여 대 오가는데...도심 한복판 16m '비밀 통로'('24.09.04. SBS 등)

향후 ◇◇◇ ◇◇◇◇◇은 전국 송유관 현황도 및 송유관 인근 주유소, 과거 도유 지점 등이 표시된 위험지도를 제작하고, 활용성을 강화하기 위해 모바일 LIMS*에 탑재하여 전 사업장에서 도유 예방 활동을 강화할 예정이다.

이처럼 송유관 도유 과정에서 발생할 수 있는 사항에 대한 기관 협업을 강화하고 이를 예방하기 위해 개선하고자 노력하는 사례를 다른 부서에 전파하여 적극 행정을 권장토록 한다.