

감사결과 처분요구서

– 2023년도 00(주) 성과감사 –

2023. 6.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

음주측정기 교정관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
21	통 보 1	주 의 1	1	-	-	사 후
업무유형	안 전 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- 00 ♡부는 경비업무의 지도·감독, 산업안전 관리 등을 담당하면서, 경비업무의 근무 기강 확립 및 안전 강화를 위하여 음주측정 업무를 관리하고 있다.
- 「인사관리규정」 별표 16의4(근무 전 음주 및 근무 중 음주 시 징계 양정기준)에 따라 감독자의 불시 음주측정에 대한 징계양정을 운영하고 있고, 문서 “♡대 교대근무 前 음주측정 변경 지시(20**.*.**.)”에 따라 주 1~2회 불시 음주측정을 하도록 하고 있으며, “음주측정기 점검 및 교정실시 계획(안)”에 따라 교정기간을 6개월로 정하고 있다 (* 음주측정기 제품설명서에 교정주기를 6개월로 권고)
- 그러나 00의 음주측정기 교정관리 현황을 확인한 결과,
 - 20**년 00 성과감사 지적번호 20번 ‘음주측정기 관리 및 운영 미흡’에서 음주측정기의 교정관리를 철저히 하도록 요구하였음에도 불구하고, 20**.*.**.에 음주측정기(36대)를 교정한 후 교정주기가 지난 현재 시점까지 교정실적이 없는 것은 잘못된 업무처리이다.
- 그 결과, 잘못된 음주측정 결과로 음주자가 경비업무에 투입될 경우,
 - 안전사고 발생 가능성이 높고, 업무수행 불능으로 인한 보안 위협의 우려가 있으며, 나아가 모회사(☆☆)로 부터의 신뢰를 잃는 결과를 초래할 수 있다.

지 적 내 용(계속)

❖ (관련부서 의견) 관련 직원은 교정기간 미준수에 대해 *년 *월에 구매한 26대의 음주측정기(감지기)와 교정주기를 맞추기 위함이었다고 하였으나 음주측정기 전부를 동일시기에 교정하는 것은 교정기간 동안 음주측정 업무에 공백이 우려되고, 교정주기 미준수는 바람직하지 않은 업무수행이다. 이에 담당자는 감사결과를 수용하면서 조속히 교정이 이루어지도록 하고 향후 동일사례가 발생하지 않도록 주의의 기울이겠다고 답변하였다.

조 치 사 항

1. **00 사장**은 ① 음주측정기(감지기) 교정관리가 철저히 수행되도록 재발 방지 방안(예를 들면, 해당 기준 및 규정에 대한 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시고,**(통보 1)**
- ② 음주측정기(감지기) 교정관리 업무에 대해 소홀히 한 아래 직원에 대하여 「인사관리규정」 제35조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’를 촉구하시기 바랍니다.**(주의 1)**

조치부서	♣부, ▽부
관련부서	