

3. 현지조치사항 통보서

번호	지적 건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 미술품 불용처리 검토 필요(△팀) ●발전소에서는 20##년 미술품 한점(취득가액 #,### 천 원)을 취득하여 「비품-미술품관리기준」에 따라 관리하고 있음 - 그런데, 해당 미술품에 대한 사용 용도가 현재 없어 창고에 보관하고 있으며 담당자 변경 및 많은 시간이 경과 할 경우 관리의 어려움이 예상됨	○ 관련 규정에서 정한 절차에 따라 해당 미술품의 불용처리에 대한 검토 후 추진할 것	결과회보 불요
2	○ 「사내동호회 지원지침」에 따른 동호회 지원 업무 미흡(△파트) 「사내동호회 지원지침」에 따르면 사내동호회의 지원에 있어 매년말 동호회 활동 실적, 회원수 등을 평가하여 배정된 예산의 범위 내에서 동호회 지원을 결정하여야 하고 이를 위해서는 연초에 사내 동호회 운영 계획을 수립하여야 함 - 그러나 ●발전소 동호회 지원 예산 실적을 확인한 결과 지침에서 정한 절차를 준수하지 않고 있어 이를 개선할 필요가 있음	○ 「사내동호회지원지침」을 준수하여 사내 동호회 지원 업무를 시행할 것	결과회보 불요
3	○ ㄹ 및 중앙제어실 현장점검(▽부, ▼파트) - 조작 꼬리표 관리 미흡 - ㄹ 전기 패널 열쇠 관리 미흡 - 밸브 명판 미설치 다수 - 폐유 임시저장 상태 미흡	○ ㄹ 현장점검 시 지적된 사항 현지 조치 요구 조작꼬리표 부착 철거, 전기패널 열쇠 관리 절차서 제정 권고(■처 협의 완료), 밸브 명판 설치, 폐유 관리 철저 할 것	결과회보 불요
4	○ 발전운전원 상태점검을 위한 음주측정기 교정관리 미흡 「발전운전원 근무」 7.3(인계일지 기록)에 따르면, 발전차장은 발전운전원 인수인계 후 “발전소 운전원 상태점검표”에 따라 근무자 상태(음주측정 포함)를 확인하도록 하고 있음 - 그런데 ●발전소 중앙제어실의 음주측정기 관리 현황을 점검한 결과, 20##년 #월에 음주측정기를 #대 구매한 이후 현재까지 음주측정기에 대한 교정 주기 설정 및 교정 실적이 미흡함을 확인함	○ 「발전운전원 근무」 7.3(인계일지 기록) 등에 따라 음주측정기에 대한 교정주기 설정 및 교정 실적 등의 관리를 철저히 할 것	결과회보 불요

. 끝.