

3. 현지조치사항 통보서

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 당직실 내 비상대응 매뉴얼 관리 미흡(▼파트) - 「재난관리 업무지침」 제14조(매뉴얼 작성 및 운용) ⑥항에 따르면 당직실 등에 매뉴얼 최신 개정본을 비치하여야 함 - 그러나 지진, 풍수해에 대비한 현장조치 매뉴얼과 ☒ 비상 대처계획 등이 최신화 되어 있지 않음	○ 당직실(중앙제어실) 등에 매뉴얼 최신 개정본 비치 및 비상연락망 등 최신화 조치 필요 ※ 지적건과 관련하여 실시감사기간 매뉴얼 최신화 및 비치 완료 확인	결과 회보 불요
2	○ 전기차 충전시설 내 가연성 물질 등 이동 조치(▼파트) - 전기차 충전시 고전압을 사용하고, 이로 인한 발열 또는 전기적 결함으로 화재가 발생하기 쉽고 전기차 배터리 화재시 진화가 어려운 점을 고려하면 전기차 충전시설 내 가연성 물질을 비치 또는 방치하여서는 안됨 - 그러나 현장 점검 시 전기차 충전시설내 가연성 물질을 포함한 작업 도구들이 방치된 것을 확인함	○ 신속한 현장 조치 요구 ※ 충전시설 내 가연성 물질 등을 이동 조치 완료한 것을 확인함(회신 불요) ○ 전 직원(협력사 포함) 관련 재발 방지 교육 시행 필요(회신 필요)	결과 회보 필요
3	○ 사업자지원사업의 면밀한 사업계획 검토 필요(△팀) - 20##년 사업자지원사업의 실적내역을 확인한 결과 일부 사업에 있어 사업시행 계획과 달리 그 효과가 미비한 사업이 확인됨에 따라 향후 사업자지원사업 시 이를 예시로 삼아 사업자지원사업의 목적과 취지에 맞는 사업을 선정 하도록 사업계획에 대한 면밀한 검토가 필요함	○ 사업시행계획 접수 신청 시 시행 결과에 대한 파급효과와 실효성을 면밀하게 검토하고 사업종료 후 사업결과보고서 작성 등을 통해 결과가 미비한 사업의 경우 이를 적극적으로 활용하여 사업자지원 사업의 내실을 강화 할 것	결과 회보 불요
4	○ 「사내동호회 지원지침」에 따른 동호회 지원 업무 미흡 (△팀) - 「사내동호회 지원지침」에 따르면 사내동호회의 지원에 있어 매년말 동호회 활동 실적, 회원수 등을 평가하여 배정된 예산의 범위 내에서 동호회 지원을 결정하여야 하고 이를 위해서는 연초에 사내 동호회 운영 계획을 수립하여야 함 - 그러나 ◇발전소 동호회 지원 예산 실적을 확인한 결과 지침에서 정한 절차를 준수하지 않고 있어 이를 개선할 필요가 있음	○ 「사내동호회지원지침」을 준수하여 사내 동호회 지원 업무를 시행할 것	결과 회보 불요
5	○ 발전운전원 상태점검을 위한 음주측정기 관리 미흡(▽부) - 음주측정기가 중앙제어실에 비치되어 있지 않고 ▽부 사무실에 보관되어 있어 발전운전원의 음주측정이 누락 되고 있음을 확인함	○ 음주측정기를 중앙제어실에 비치 하시고 발전운전원 상태점검을 철저히 하시기 바랍니다.	결과 회보 불요

. 끝.