

번호	지적건명 및 내용	조치 의견 (시정요구)	결과회보 여부
3	○ 제1종 시설물 정밀안전진단 적정성 검증 미흡 (●처 ●부) - 표준지침서 「토건시설물 안전 및 유지관리(본사, 원전본부, 특수 사업소)」(표준지침-++++) 7.8항(안전점검·진단 결과, 보수·보강방안 등 (이하 점검·진단 결과 등)에 대한 내·외부 검증체계 절차)에 따르면, · “시설관리 주관부서장은 시설물안전법 1종시설물에 대하여 안전점검 대행업체를 통한 정밀안전진단을 수행하였을 경우에는 진단 결과 등에 대하여 적정성을 검증하여야 한다”고 되어 있으며, · “시설관리 주관부서장은 안전진단 결과 등에 대한 적정성을 검증하기 위해서 해당 용역 준공 전까지 안전진단 전문 기관에 기술자문을 의뢰하거나 시설물 안전검증위원회(이하 검증위원회)를 구성하여 적정성 여부를 검증할 수 있다”고 되어 있다. - 그러나, ☞본부 제1종시설물에 대한 정밀안전진단 결과의 적정성 검증 여부를 확인한 결과, · ☞본부의 유일한 제1종시설물인 ☞J, J, J 발전소 남방파제의 경우 용역업체를 통해 정밀안전진단을 수행하였으나, 그 결과의 적정성에 대한 검증을 수행하지 않았다.	제1종 시설물의 정밀안전진단 후 그 결과에 대한 적정성 검증이 누락되는 일이 없도록 재발방지방안(관련 규정에 대한 교육)을 마련할 것	결과회보 불요