

우수활동사례 명세

일련번호	20##-006	관계부서	◆실											
제 목	혼합가스 압력지시계 현장 교정을 위한 설비 개선													
1. 내 용 ○ 혼합가스 저장소에는 *개의 압력지시계가 있으며 고압안전가스법에 따라 *개월마다 *회 이상 유효성 점검을 하여야 하며, 점검을 위해 압력계를 설비에서 해체 후 점검 장비에 설치, 표준압력계와 비교하여 오차범위 이내임을 확인함 ○ 이에 따른 압력계의 손상 가능성과 시험을 위한 인력투입(*개/*일)과 안전사고 발생 가능성이 존재 ○ 위의 문제점 해소를 위해 현장 유효성 점검을 위한 현장 시험용 RUN Tee를 압력계 전단에 설치하는 설계변경공사를 자체 수행 ○ 효과 - 압력지시계 제어케이블 분리, 접속 불필요, 압력지시계 해체, 조립 과정이 불필요하여 안전사고 발생 우려가 없음. - 해체 조립으로 인한 압력지시계의 손상 발생 가능성 방지 및 연결부 누설 방지 가능 - *개의 압력지시계 유효성 점검이 약 *일에 걸쳐 진행되던 것을 약 *일에 수행 가능 2. 관련부서 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">소 속</th> <th style="width: 20%;">성 명</th> <th style="width: 20%;">직 위</th> <th style="width: 20%;">담당업무</th> <th style="width: 20%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">◆실</td> <td style="text-align: center;">I</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고	◆실	I	-	-	
소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고										
◆실	I	-	-											
조치의견														