

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
36	시 정 1 통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

한국수력원자력(주) 상임감사위원

시정요구 및 통보

제 목 EOF(비상대책실) 보안방호 대책 개선 필요

관 련 부 서 ♡본부

조 치 부 서 ♡본부 □처 ◆부(①),

▲처 △부(②), ▼처 ▼실(②)

내 용

1. 업무 개요

♡본부 ◆부는 EOF(비상대책실) 관리 업무를 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재대책법」 제35조(방사능재난대응시설)에 따라 ♡본부는 ㄱ면 ㄴ리에 EOF(비상대책실)을 운용 중이다.

사규 「보안업무취급지침」 제57조(보호구역 지정 및 보호대책), 별표 21 ‘보호지역 설정기준’에 따르면, EOF 전체를 제한구역으로 설정하여 출입관리를 수행하고 있다.

「보안업무취급지침 제57조(보호지역의 지정 및 보호대책)」

① 국가정보원 「보안업무규정 시행규칙」 제54조에 따라 보호지역은 시설의 기능과 특성을 고려하여 제한지역, 제한구역, 통제구역으로 나눈다.

2. **제한구역**은 비밀 또는 주요시설 및 자재에 대한 비인가자의 접근을 방지하기 위해 그 출입에 안내가 요구되는 지역을 말하며, 당해 구역 관리책임자는 아래 각 목의 조치가 이행될 수 있도록 관리·감독 의무를 부담한다.

가. 제한구역 관리책임자는 내부품의로 출입 인가자를 사전에 지정하고 구역 내부에 상시 출입자의 명단과 사진을 비치해야 하며, 변경시 즉시 반영하여야 한다.

나. 사전에 출입을 인가받지 못한 인원은 해당 제한구역 관리책임자에게 허가를 받은 후 안내를 받아 출입하되 구역내에서는 단독적으로 임무수행이 가능하다.

다. 모든 출입자는 출입통제대장에 출입사항을 기록(단, 생체·카드인식기 등을 통한 자동 출입기록으로 대체 가능)

라. 외부로부터 투시·도청 및 위험물 투척 방지대책 강구

마. 출입문에 자동잠금장치·인터폰 등을 설치, 비인가자 무단출입 방지

바. 필요시 X-ray 검색기, 문형탐지기 등을 이용하여 위해물품 반입여부 확인

3. 감사결과 확인된 문제

① ♡본부는 EOF(비상대책실) 건물 전체를 제한구역으로 지정하여 운영하고 있다.

제한구역의 경우, 상시 출입자는 최소의 인원으로 지정하고, 비인가자는 상시 출입자의 안내에 따라 출입자 기록부에 기록하면 출입이 가능하다.

그러나, ♡본부 EOF는 본부 및 3개 발전소 필수인원 400여명을 상시 출입자로 등록·관리하고 있어 출입자 관리에 취약하기에 ♣부 등 최소 인원으로 상시 출입자 축소 조치(출입통제시스템 출입권한 삭제 등)가 필요하다.

아울러 건물 내부에 UPS·비상발전기실은 ‘관계자외 출입금지’ 표시와 별도의 상시출입자 관리 및 상시 잠금장치 등 추가적인 보안대책을 강구해야 한다.

② EOF 건물의 전면과 좌측면에 CCTV =개를 설치하여 침입자를 감시하고 있으나, 건물 후면을 감시하는 CCTV가 없어 등산로에서 접근하는 인원의 감시가 제한되며, 건물 +층의 창문과 *층 야외 휴게실 테라스 및 본부장실 야외 테라스를

통한 침입 우려가 확인되었는 바, 건물 외부 후면과 우측 취약지역 감시용 CCTV -개와 상황실 내부에 상황 확인용 CCTV 모니터 추가 설치가 필요하며, +층 창문 및 *층 테라스는 외부침입을 대비하여 출입문 창문에 방탄필름 시공이 필요하다.

③EOF *층 통신 서버실은 「보안업무취급지침」 별표21 ‘보호지역 설정기준’에 따라, 통제구역으로 설정 관리해야 하나, 현재 제한구역으로 하향 관리 중이며, 다수의 창문으로 인해 내부감시·침입 등 보안대책이 미흡하다.

따라서 통신 서버실을 통제구역으로 상향 설정하고 통제구역에 부합되는 보안 대책인 2중 자동잠금장치, 인터폰, 도어클로저, 출입자 감시용 CCTV를 설치해야 하며, 외부 침입 및 투척, 투시 방지를 위해 유리창에 불투명 방탄필름 시공을 하는 등 보안·방호 대책의 추가가 필요하다.

④「정보보안업무 세부운용지침」 제73조(단말기 보안) 제2항 제10호에 의하면 ‘모든 PC(노트북, 데스크탑, 일체형 PC 등) 잠금장치 잠금’해야 하나, EOF +층 ■본부 상황실, *층 ♀본부 상황실내 수십 대의 미니PC은 도난에 취약한 바, 모든 PC에 도난방지 장치 설치가 필요하다.

⑤EOF 상황실에서 정기적인 훈련과 상황 발생 시 다수의 문서를 출력하고 있으나, EOF내 소형 문서세단기 1대만 비치되어 있어 문서보안에 취약한 바, 층별 1대 이상의 세단칩 3 × 30mm이하 등급의 문서세단기를 추가로 확보할 필요가 있다.

조치할 사항 1. ♀본부장은

① ①EOF(비상대책실) 상시 출입자를 최소화, ②EOF 건물 외부 CCTV -개 및 상황 확인용 모니터 추가 설치 및 +층 창문과 *층 테라스 출입문 방탄필름 시공, ③통신

서버실을 통제구역 설정 및 관리, 유리창에 불투명 방탄필름 시공, ④모든 PC를 도난방지장치 설치, EOF내 2대 이상의 문서세단기를 설치하시기 바랍니다.(시정 1)

2. ▲처장, ▼처장은

② ♡본부를 제외한 전 원전본부의 EOF(비상대책실)을 대상으로 테러대비 및 보호구역관리, 문서보안 취약점을 점검하여 적절한 조치가 이루어질 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보 1)