

우수활동사례 명세

일련번호	2025-종합감사-02-33	관계부서	제●발전소 ≡부
제 목	♠▲ 호기 주급수 유량계 파울링 검토 및 조치		
<내용> ○ ♠▲ 호기 ^주기 전출력 도달 후 발전기 출력감소가 확인되어 주급수 유량계 (Venturi) 파울링*이 원인으로 분석됨 * *차 OH 중 HP HTR 7A 교체 후 철산화물 다량 발생 추정(과거 유사사례 다수) ○ 주급수 유량계 파울링(출력감소)에 대한 대응방안 수립으로 발전소 이용률 최적화 및 안정적 전력수급에 기여			
참고사항	사례 공유		