

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 선박 운항 구역에 관한 사항

★★★★처는 ‘† † 호 선박운항 계획 수립·시행(★★★★처-887, ‘24.2.22)’에 따라 † † 호 불법행위 순찰·계도·단속지원을 위한 운항경로를 † † 호 전역으로 설정하고 있다. 현재 † † 호 공유수면에 인접한 3개 지자체((ㄸ)(ㄸ)시, ㄱㄱ시, ㄴㄴ시)간의 경계는 명확하지 않은 실정이나(해수부 유권해석 결과 확인 필요), ◀◀ ◀◀◀, ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ, ◁◁방조제 등 기존 사업구역과 인접한 지역을 기준으로 관행적으로 각 지자체간 관리가 이루어지고 있는 상황이다. 하지만 관리선(◁◁ 호)의 선박검사증서상 항해구역은 † † 호 내로 명시하고 있는 것에 반하여 순시선(호)의 항해구역은 ‘ㄱㄱ시 † † 호 내’에 한정하고 있어 향후 선박안전법상 규정 위반 논란의 소지가 있다.

나. 선박운항 실적에 관한 사항

호(순시선)의 ‘22년 운항실적은 3회, ‘23년 운항실적은 2회에 불과하다. 이에 대하여 ★★★★★처는 전년대비 기상상황, 수질조사, 불법행위 단속지원 등 현장여건에 따라 운항횟수가 감소한 것으로 판단하고 있다. 현재 호(순시선)는 ◁◁호(관리선)와 함께 ↖↖선착장에 정박하고 있는 상황이며, 깊은 수심과 바람 및 파도의 영향으로 운항을 개시할 수 있는 환경적 여건이 어려운 것으로 판단된다. 갯벌 주행이 가능한 수륙양용선박인 호의 활용을 보다 효율적으로 하기 위하여 † † 호 상류에 위치한 ㄱㄱ시 선착장으로의 이동 등 적절한 활용방안을 마련하는 것이 필요하다.

관련부서 의견 † † 호 선박 운영 관련, '항해구역 재설정', '순시선의 효율적 활용방안'은 관계기관 협의 및 내부 검토를 통해 조치토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ★★★★★처장은 † † 호 선박 운영 관련, '항해구역 재설정', '순시선의 효율적 활용방안'을 관계기관 협의 및 내부 검토를 통해 마련하시기 바랍니다. (통보)