

일련번호	43	감사자	환경3급 허 현		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 건설안전 및 용역 관리 강화

소 관 부 서 ◆◆◆◆◆단

조 치 부 서 ◆◆◆◆◆단

내 용

1. 업무개요

◆◆◆◆◆단은 지자체의 우수율 향상을 위한 유지관리 시스템 구축을 위해, 4개 지자체를 대상으로 용역을 시행하고 있다.

또한, 각 용역의 시공·품질·안전관리 등의 기술지도를 위해 별도의 감리용역을 각각 시행하여, 안전관리 업무를 위탁하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제73조(건설공사의 산업재해 예방지도) 및 동법 시행령 제59조(기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기)에 따라, 1억원 이상 120억원 미만의 건설·정보통신·전기공사 발주자는 착공일 전까지 고용노동부가 지정한 전문기관과 지도계약을 체결하고, 산업재해 예방을 위해 준수해야 하는 사항을 15일마다 건설공사 도급인이 기술지도를 받아야 한다.

또한, 「산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)」 제619조(밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행)에 따라, 사업주는 밀폐공간 작업프로그램을 확인하고,

산소 및 유해가스 농도 측정 결과 및 후속 조치사항 등이 적정한 경우에 건설사업도급인의 작업을 허가하여야 한다.

한편, 「산업안전보건기준에 관한 규칙(고용노동부령)」 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)에 따라, 사업주는 중량물 취급, 굴착, 전기작업 등 위험작업을 실시하는 경우 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 실시하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆◆단의 기술지도 현황을 확인한 결과, ①①·④④ 사업의 경우 재해예방 전문기관과 계약은 체결하였으나, 표2와 같이 15일마다 주기적으로 기술지도를 받지 않고 있다.

또한, ◆◆◆◆◆단의 밀폐공간 작업허가서 관리 현황을 확인한 결과, 밀폐공간 작업허가서를 작성하지 않았거나, 작업허가서는 작성하였으나 산소 및 유해가스농도 측정 결과를 기록관리 하지 않은 건들이 확인되었다.

아울러, ◆◆◆◆◆단의 위험작업시 작업계획서 제출 여부를 확인한 결과, 작업계획서를 제출받지 않고 작업을 진행한 건들이 확인되었다.

이처럼, 유지관리시스템 구축용역의 안전관리를 위해 별도의 감리용역을 시행하고 있음에도 불구하고, 안전 관련 규정을 준수하지 않은 사례가 확인되어 용역관리 강화가 필요한 실정이다.

관계부서 의견 ◆◆◆◆◆단은 감리용역을 시행하여 안전업무를 위탁 관리 하고 있으며, 사업별 감리원에게 안전규정 준수 및 교육을 시행하여 향후 관련 절차가 누락되지 않도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆◆◆단장은 건설안전 관리를 위해 기술지도 주기 준수,
작업허가서 작성, 위험작업 작업계획서 제출 등 관련 규정을 철저히 준수하시기
바랍니다. (통보)