

일련번호	05	감사자	토목 3급 ㄷㄷㄷ		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통보

제 목 국민 이용시설 내진성능 평가 시행 및 보강대책 마련

소 관 부 서 <<<<처

조 치 부 서 <<<<처

내 용

1. 업무개요

한국수자원공사(이하 “우리 공사”라고 한다)는 「한국수자원공사법」에 따라 수자원의 종합적인 이용·개발을 위한 댐 및 수도 등 물관리 시설의 건설, 운영 및 관리 그리고 산업단지 개발 등의 사업을 시행하는 기관이다.

이와 관련하여 우리 공사는 총 1,120동의 건축물(2023년 기준)을 운영·관리하고 있는데, 관리동, 발전소, 수처리 시설(약품투입동, 여과지동, 펌프동 등) 및 창고 등 물관리와 직접적으로 관련된 건축물 이외에도 전망대, 문화관 및 터미널 등 국민 이용을 목적으로 하는 건축물을 운영·관리함으로써 친수공간 및 편의를 제공하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「지진·화산재해대책법」(이하 “법령”이라고 한다) 제14조에 따르면 「건축법」에 따른 건축물은 내진설계 대상으로 규정하고 있는데, [표 1]과 같이 관련 법령에

따른 내진설계 대상 및 기준이 지속 강화되고 있다.

[표 1] 내진설계 대상 건축물

년도	'88	'96	'05	'09	'15	'17	'17 말
내용	기준제정	1차 개정	2차 개정	3차 개정	4차 개정	5차 개정	6차 개정
대상	6층↑ or 10만㎡↑	6층↑ or 1만㎡↑	3층↑ or 1,000㎡↑	3층↑ or 1,000㎡↑	3층↑ or 500㎡↑	2층↑ or 500㎡↑	2층↑ or 200㎡↑
				발전소, 청사 등	발전소, 청사 등	발전소, 청사 등	발전소, 청사 등

자료: 감사 제출자료 재구성

또한, 이러한 내진설계 대상 시설물 중 관련 법령이 제정되기 전에 설치된 공공시설물이나 관계 법령의 제정 이후 내진 설계기준이 강화된 공공시설물은 법령 제15조에 따라 내진성능 향상을 위해 5년마다 기존시설물 내진보강기본계획을 수립해야 하는데, 해당 시설물은 [표 2]와 같이 기본계획 수립 시 수행되어야 할 과업 내용에 따라 내진성능평가를 시행해야 한다.

[표 2] 내진보강기본계획 주요내용

1. 내진보강대책에 관한 기본방향 2. 내진성능평가에 관한 사항 3. 내진보강 중·장기계획에 관한 사항 4. 내진보강사업 추진에 관한 사항 5. 내진보강대책에 필요한 기술의 연구·개발 6. 그 밖에 내진보강대책에 관하여 대통령령으로 정하는 사항

[표 3] 내진성능평가 주요내용


- 현장조사 및 점검 - 지반조사 및 보고서 작성	- 내진성능평가 실시 및 결과분석 - 평가 적정성 및 공법선정 전문가 자문 등
--	--

자료: 감사 제출자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

다다부 지진 관측자료에 따르면 우리나라의 지진 발생 빈도는 [그림 1]과 같이 지속 증가하고 있으며, 최근 규모 4.0이상 지진('24 ☼☼, '23 ♣♣ 등)이 연속 발생 됨에 따라 국민 안전에 대한 우려가 커지고 있고, 공공시설물 내진성능 확보 및 관리에 대한 중요성이 높아지고 있다.

[그림 1] 우리나라 지진발생 현황



자료: 다다부 지진통계

금회 감사를 통해 확인한 결과 우리 공사가 운영·관리하는 건축물 중 법령에 따른 내진성능평가 대상 건축물은 총 549동으로 조사되었고, 이 중 532동에 대한 내진성능평가는 완료되었으나, [표 4]와 같이 나머지 17동은 감사가 시행되고 있는 현재까지 평가가 시행되지 않고 있다.

더군다나, 이렇게 평가가 시행되지 않은 건축물 중에는 휴게소, 전망타워 및 문화관 등 국민 접근 및 이용 빈도가 높은 건축물 5동이 포함되어있는 것으로 확인되었는데, 모두 10년 이상 경과 된 시설물로 국민 안전 확보를 위해 내진성능평가 시행 및 평가 결과에 따른 보강대책 마련이 필요하다.

[표 4] 내진성능평가 미시행 건축물 현황

구역	관리부서	시설물명	연면적(m2)	준공	비고
Ⅰ강	▼▼▼▼지사	※※※※길 컨테이너 변전실	759	2011년	
		※※※※길 컨테이너 C.I.S	582	2011년	
		※※※※길 ※※부두 운영빌딩	828	2012년	
		※※※※길 컨테이너게이트	803	2012년	
		※※※※길 ※※부두 운영빌딩	737	2012년	
		※※※※길 컨테이너C.I.S	639	2012년	
		※※※※길 컨테이너변전실A	483	2012년	
		※※※※길 ※※부두 변전실	326	2012년	
		※※※※길 ※※교 남단 휴게소	459	2012년	
		※※※※길 ※※교 북단 휴게소	300	2012년	
		※※※※길 ※※교 남단 항만시설	419	2012년	
		※※※※길 ※※교 북단 항만시설	351	2012년	
		※※※※길 ※※마루	577	2013년	
	↑↑↑관리단	ㄱㄱ보 식당	225	2013년	
Ⅱ강	↓↓↓관리단	※※※보 전망타워동	388	2012년	
		※※※보 식당동	391	2013년	
Ⅲ강	□□□□관리단	ㄷㄷ보 문화관	443	2012년	

자료: 감사 제출자료 재구성

관련부서 의견 ◁◁◁◁처는 감사 지적사항에 대해 수용하며 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ◁◁◁◁처장은 내진성능평가 대상 건축물 중 평가가 시행되지 않은 건축물에 대해 「지진·화산재해대책법」에 따른 평가 시행 등 관련 절차를 이행하시기 바랍니다. (통보)