

한국수자원공사 상임감사위원

경고요구 및 통보

제 목 건축물 보강 절차 부적정

소 관 부 서 ○○○○○○○○처

조 치 부 서 >>>>실, ○○○○○○○○처

내 용

1. 업무개요

○○○○○○○○○처(이하 “○○처”라고 한다)는 노후시설 리모델링을 통한 직원 주거복지 향상 및 자산 활용성 제고 등을 위해 ‘ⅡⅡ 정수장 노후사택 대수선 및 리모델링 공사’(이하 “건설공사”라고 한다)를 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건축법」(이하 “같은 법”이라고 한다) 제2조(정의)는 건축물의 기둥, 보, 내력벽, 주계단 등의 구조나 외부 형태를 수선·변경하거나 증설하는 것을 대수선으로 정의하고 있는데, 이렇게 건축물을 대수선하는 경우 해당 건축물의 설계자는 같은 법 제48조(구조내력 등) 및 시행령 제32조(구조 안전의 확인)에 따라 구조의 안전을 확인해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

건축물의 보(Beam)는 기둥과 기둥 사이에 수평 방향으로 설치되어 슬래브

(바닥판)에서 오는 하중을 기둥으로 전달하는 역할을 하고, 구조적으로는 압축력, 인장력 및 휨모멘트가 모두 발생하는 부재로 같은 법 제2조에 따른 주요구조부에 해당한다.

○○처는 2022년 건설공사 추진 중 기존 내력벽 철거 과정에서 총 12개의 보(Beam)에서 손상(1, 2층 부위 동일)을 확인하였고 SRECC-500(고인성 내진 몰탈) 및 하부 강판 덧씌우기를 통해 보강공사를 시행하였다.

그런데 금회 감사를 통해 확인한 결과, ○○처는 이처럼 주요구조부인 보(Beam)의 손상 부위에 대한 대수선을 시행하면서 감리자 의견으로만 보강공법을 결정하였다.

관계부서 의견 ○○○○○○○○처는 감사 지적사항을 수용하며, 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

① >>>>실장은 「건축법」 제48조 및 제67조에 따른 구조 안전의 확인 절차를 충실히 이행하지 않은 관련자에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. (경고요구)

[관련자] 생 략

② ○○○○○○○○처장은 손상 부위에 기적용된 보강공법의 적정성 등 「건축법

」 제48조 및 제67조에 따른 구조적 안전성을 확인하시기 바랍니다. **(통보)**