

한국수자원공사 상임감사위원 권고 및 통보

제 목 지방상수도 GIS DB 관리 미흡
소 관 부 서 ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)
조 치 부 서 ↑↑↑↑처, ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)
내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)는 「수도시설운영관리규정」 제2조(정의)에 따라 유역 내 광역·지방수도 운영 및 공급관리, 유역 내 수도시설 관리 업무를 총괄 지원하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「수도시설운영관리규정」 제36조(관망 GIS DB 관리)에 따라 관리부서는 GIS 현행화를 위해 관망도에 기재된 '급수전 등록률, 필수항목 입력률, 관망도 작성 기준 준수율'에 대한 현황을 정리하여 매년 11월 30일까지 관리주관부서에 제출하여야 하며, 관리주관부서는 산하 관리부서의 GIS 관리현황을 종합검토하여 현행화가 미흡한 관리부서에 대한 개선대책을 수립하고, 그 결과를 매년 12월 31일까지 관리총괄부서에 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상기간('22.6월~현재) 동안 관리주관부서인 ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)는 산하 관리부서의 GIS 관리현황 종합검토 이행과 그 결과를 관리총괄부서에 제출한 이력이 없어, □□□□본부 내 산하 관리부서의 지방상수도 GIS 정보가 적정하게 관리되고 있는지 확인할 수 없다.

또한, 「수도시설운영관리규정」상 관리부서는 GIS 현행화를 위해 급수전 등 록률, 필수항목 입력률, 관망도 작성기준 준수율에 대한 현황을 '별표 8'에 따라 정리하여 관리주관부서에 제출하도록 규정하고 있으나, 규정 내 '별표 8'이 수록되어 있지 않아 적정 시설 관리에 혼선을 야기하고 있는 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 ☆☆☆☆☆☆☆☆센터(처)는 감사의견을 수용하며, 「수도시설 운영관리규정」 상 지방상수도 관로시설의 GIS 현행화를 위해 관리부서로부터 제출받아야 하는 양식(별표8)이 마련되어 있지 않으며, 현장 업무부담 가중 및 규정의 실효성 등을 고려하여 관리총괄부서에서 해당 규정의 정비 및 존치 여부 판단이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ↑↑↑↑처장은 지방상수도 GIS 현행화 및 적정 관리가 이행될 수 있도록 관련 규정을 정비하시기 바랍니다. (권고)

② ☆☆☆☆☆☆☆센터(처)장은 관련 규정에 따른 산하 관리부서의 지방상수도 GIS 관리현황 종합검토를 철저히 이행하시기 바랍니다. (통보)