

한국승강기안전공단 상임감사 경 고(개인)

제 목 승강기 검사결과 조치 부적정
관 계 부 서 ◆◆◆◆지사
관 련 직 원 ◆◆◆◆지사 ○급 ○○○, ○급 ○○○
내 용

1. 업무 개요

공단은 「승강기 안전관리법」(이하 “법”이라 한다.) 제55조에 따라 승강기 안전관리에 관한 사업과 승강기 안전에 관한 기술의 연구·개발 및 보급 등의 업무를 체계적으로 수행함으로써 승강기의 안전성을 확보하고, 국민의 안전한 생활과 행복 실현을 목적으로 설립되었으며,

법 제28조 및 제32조에 따른 설치검사와 안전검사(정기검사, 수시검사, 정밀안전검사)를 수행하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

공단은 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정¹⁾」 제12조제1항제3호에 따라 안전검사기준에 맞지 않으나 그 내용이 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항에 대해서는 ‘조건부합격’으로 판정하고, 그 결과를 검사현장에 입회한 기술자 및 관리주체에게 알리도록 규정하고 있다.

또한, 공단 「승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정지침」 제3조제2항 및 제4조제4호에 따라 승강기 안전검사 중 정기검사의 결과는 ‘합격, 조건부합격, 현장시정조치 후 합격’으로 판정하고 있으며, ‘현장시정조치 후 합격’은 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항 또는 [표 1] 및 [표 2]의 불합격내용에 해당되지 않는 사항으로써 현장에서 시정조치를 완료한 경우에 대하여 판정하도록 규정하고 있다.

1) [행정안전부고시 제2022-16호, 2022.3.2., 일부개정(시행 2022.3.2.)]

[표 1] 설치검사 및 안전검사 검사항목 별 불합격 내용(별표22. 엘리베이터 안전기준)

검사항목	검사대상	엘리베이터 불합격 내용
7.6.2.2.1	문단힘안전장치 (수평 개폐식 문)	▶ 문단힘안전장치 미작동(기능 상실) - 카 및 승강장에 모두 설치된 경우 모두 미작동 시 - 카문 양쪽 모두 설치된 경우 모두 미작동 시
7.6.2.3	문단힘안전장치 (수직 개폐식 문)	

[표 2] 엘리베이터 안전기준(안전계통 부적합 항목 신설(2021.11.30.))

검사대상	검사항목
문단힘안전장치 및 카 내 열림버튼	7.6.2.2.1, 7.6.2.3, 7.6.3

3. 감사결과 확인된 문제점

2022.3.11.(금) ◇◇◇◇지사 ○급 ○○○과 ○급 ○○○은 ○○○○○(○○시 ○○구 소재)의 승강기 정기검사를 실시하였다. 해당 승강기는 카문 양쪽에 문단힘안전장치²⁾가 설치된 구조로서 좌측 문의 문단힘안전장치가 작동하지 않는 것과 카내 승강기 고유번호가 훼손된 사항에 대하여 ‘현장시정조치 후 합격’으로 처리하였으나, 2022.3.14.(월) ○○○○○의 현장시정 조치사항을 점검한 결과 [표 3]과 같이 지적사항이 시정조치 되지 않아 검사 결과를 부적절하게 처리한 것으로 확인되었다.

[표 3] 현장시정조치 후 합격 판정에 대한 안전감찰 현황

건물명	관련직원	최초판정	지적사항	확인결과
○○○○○	○급 ○○○ ○급 ○○○	현장시정조치 후 합격	▶ 좌측 접촉식 문단힘 안전장치 미작동	▶ 시정조치 안됨
			▶ 승강기 고유번호 훼손	▶ 시정조치 안됨

4. 관계부서 의견

해당없음

2) 문단힘안전장치: 승객이 탑승중에 카 문이 닫히는 경우 탑승자가 카문 사이에 끼이는 것을 방지하기 위한 것으로 탑승객에 의해 접촉봉이 신체나 물건에 의해 눌러져 스위치를 동작시키는 방식, 두 개의 빔이 차단되는 방식, 멀티 빔 탐지방식까지 다양한 방법이 설치되어 왔으나, 현재는 접촉식과 비접촉식을 이중으로 설치하여야 한다.

5. 조치할 사항

승강기 안전검사 후 검사결과에 대하여 부적절하게 처리한 ○급 ○○○과 ○급 ○○○에 대하여 ‘경고(개인)’ 처분하니,

◆◆◆◆지사장은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 실시하기 바랍니다.