

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 시정요구

제 목 검사장비 기기번호 관리 미흡

소 관 부 서 ☞☞지사 등 [별표] 기재 8개 지역사무소

조 치 부 서 ☞☞지사 등 [별표] 기재 8개 지역사무소

내 용

1. 업무 개요

공단은 장비관리 주관부서(●●실)에서 장비를 구입·검수하고, 이력관리대상 장비에 기기번호를 부착하여 전산에 기기번호를 등록하고, 장비운용부서(지역사무소)로 배포하고 있다. 다만, 금속제곧은자, 줄자 등 단순장비는 장비운용 부서에서 직접 구매한 경우는 기기번호를 장비운용 부서에서 등록·부착 하고 있다.

장비운영부서(지역사무소)는 장비의 기기번호로 사용, 이동, 수리, 교정 등 이력관리를 하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제6조에서 장비관리 담당자는 구매한 검사장비에 대하여 검수하고, 검수결과 합격한 장비 중 이력관리대상 장비는 기기번호 등을 전산에 등록하도록 하고 있다. 또한, 기기번호가 없는 장비의 경우에는 [별표 3] 기기번호 부여 기준에 따라 기기번호를 부여하고 전산에 등록하여야 한다.

「승강기 및 기계식주차장 검사장비 관리규칙」 제7조 제1항에 따라 장비운

용 담당자는 받은 장비 또는 직접 구매한 장비에 대하여 기기번호를 표시하여 관리하여야 한다.

따라서 장비관리 담당자 또는 장비운영 담당자는 장비에 기기번호를 부여하고 전자적인 방법으로 관리하여야 한다. 또한 장비에는 기기번호가 확인 가능하도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

특정감사 결과, ▶▶지사 등 4개 지역사무소¹⁾에서 장비에 기기번호를 부착하지 않은 사실을 [표 1]과 같이 확인하였다.

[표 1] 승강기 검사장비의 기기번호 미부착 현황

연번	지역사무소	장비명(한글)	기기번호
1	▶▶지사	금속제곧은자	MSR-4029-1803-02
2	▶▶지사	금속제곧은자	MSR-4029-1803-03
3	♀♀지사	금속줄자	ST-4014-2002-01
4	△▲지사	분동(표준기:20kg)	1504004
5	△▲지사	분동(표준기:10kg)	1504004
6	△▲지사	분동(표준기:5kg)	1504004
7	△▲지사	분동(표준기:2kg)	1504004
8	△▲지사	분동(표준기:1kg)	1504004
9	△▲지사	금속줄자	ST-4023-2011-12
10	△▲지사	금속줄자	ST-4023-2011-17
11	△▲지사	테이퍼틈새게이지	TTG-4023-1908-19
12	▼◁지사	금속줄자	ST-4026-1811-13
13	▼◁지사	테이퍼형틈새게이지	TTG-4026-1712-04

특정감사에서 □□지사 등 8개 지역사무소²⁾에서 [표 2]와 같이 기기번호를

1) ▶▶지사, ♀♀지사, △▲지사, ▼◁지사

2) ▶▶지사, ♀♀지사, ⊙⊙지사, ■△지사, △▲지사, ▼◁지사, ♠△지사, ●▲지사

중복해서 부여하거나 전산 등록시 잘못 입력한 사실이 확인되었다.

[표 2] 승강기 검사장비의 기기번호 중복 및 오입력 현황

연번	지역사무소	장비명(한글)	기기번호	문제점
1	▶▶지사	분동(표준기:1kg)	09-H0401007	기기번호 중복
2	▶▶지사	분동(표준기:5kg)	09-H0401007	기기번호 중복
3	▶▶지사	분동(표준기:10kg)	09-H0401007	기기번호 중복
4	▶▶지사	분동(표준기:2kg)	09-H0401007	기기번호 중복
5	♣♣지사	분동(표준기:5kg)	14-0060	전산 내 기기번호 오입력
6	♣♣지사	분동(표준기:20kg)	14-0422	전산 내 기기번호 오입력
7	⊙⊙지사	표준분동	42436	전산 내 기기번호 오입력
8	⊙⊙지사	표준분동	42467	전산 내 기기번호 오입력
9	⊙⊙지사	디지털온도계	Cooper Atkins	전산 내 기기번호 오입력
10	■△지사	EL-Scan(L)	ELSL-66	전산 내 기기번호 오입력
11	■△지사	EL-Scan(L)	ELSL-67	전산 내 기기번호 오입력
12	■△지사	EL-Scan(L)	ELSL-68	전산 내 기기번호 오입력
13	■△지사	EL-Scan(L)	ELSL-69	전산 내 기기번호 오입력
14	△▲지사	분동(표준기:20kg)	1504004	기기번호 중복
15	△▲지사	분동(표준기:10kg)	1504004	기기번호 중복
16	△▲지사	분동(표준기:5kg)	1504004	기기번호 중복
17	△▲지사	분동(표준기:2kg)	1504004	기기번호 중복
18	△▲지사	분동(표준기:1kg)	1504004	기기번호 중복
19	▼◁지사	분동(표준기 : 1 kg)	7	전산 내 기기번호 오입력
20	▼◁지사	분동(표준기 : 2 kg)	8	전산 내 기기번호 오입력
21	♠△지사	분동(표준기:1kg)	13-01(k)	전산 내 기기번호 오입력
22	♠△지사	분동(표준기:2kg)	13-02(k)	전산 내 기기번호 오입력
23	♠△지사	금속제곧은자	MSR-4028-1802-12	전산 내 기기번호 오입력
24	●▲지사	강제줄자	ST-4010-1609-06	전산 내 기기번호 오입력

그 결과, 장비의 교정, 수리, 이관 등의 이력 관리가 부실하여 효율적인 장비 관리를 어렵게 할 소지가 있다.

관계부서 의견 관계부서는 기기번호 부착 및 기기번호 수정 등을 확인된 문제점을 시정하겠다고 하였다.

조치할 사항

▶▶지사 등 4개 지역사무소³⁾장은 기기번호가 부착되지 않은 장비에 기기번호를 부착하시기 바랍니다. (시정)

♣♣지사 등 8개 지역사무소⁴⁾장은 전산 내 오입력된 기기번호와 중복으로 부여된 기기번호를 시정하시기 바랍니다. (시정)

♣♣지사 등 8개 지역사무소⁵⁾장은 장비에 기기번호 부여, 전산관리, 기기번호 부착 업무를 철저히 하시기 바랍니다. [주의(부서)]

3) ▶▶지사, ♣♣지사, △▲지사, ▼◁지사

4) ▶▶지사, ♣♣지사, ◎◎지사, ■△지사, △▲지사, ▼◁지사, ♠△지사, ○▲지사

5) ▶▶지사, ♣♣지사, ◎◎지사, ■△지사, △▲지사, ▼◁지사, ♠△지사, ○▲지사

[별표]

처분요구서별 소관부서 및 조치부서명 정의

처분요구제목	소관부서 및 조치부서명	부서명
⑥ 검사장비 기기번호 관리 미흡	☞☞지사 등 8개 지역사무소	▶▶지사, ☞☞지사, ⊙⊙지사, ■△지사, △▲지사, ▼◁지사, ♠△지사, ●▲지사