

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 시정요구·통보

제 목	승강기 검사결과 정량항목 기록 미흡
소 관 부 서	공단 42개 지역사무소
조 치 부 서	공단 42개 지역사무소
내 용	

1. 업무 개요

한국승강기안전공단(이하 “공단” 이라 함)의 지역사무소에서는 승강기 설치검사 및 안전검사 신청이 접수된 경우 검사일정을 배정하면 검사자가 승강기 설치현장에 방문하여 검사를 실시하고 있다.

검사자는 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 별표 1~4의 검사기준에 따라 승강기 안전검사를 실시한다. 공단은 모바일 업무시스템, 승강기 관리시스템 등을 통해 전산화된 승강기 안전검사 기록표에 검사결과를 입력하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제5조제2항 및 제11조제4항에 따라 설치·정기 검사기준을 정하고 있으며, 같은 규정 제6조제4항, 제12조

제3항 및 「승강기 설치검사 및 안전검사 업무규정」 제14조제6항에 따라 검사자는 승강기 검사 결과를 행정안전부장관이 인정하는 설치·안전검사 기록표에 기록하거나 전자적인 수단에 입력해야 한다.

행정안전부장관이 인정하는 설치·안전검사 기록표는 같은 규정 별표 1부터 4까지를 말하며 공단은 모바일 업무시스템, 승강기 관리시스템 등을 통해 해당 검사기준을 약 60여개 정량항목으로 전산화하여 기록할 수 있도록 운영하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 대상기간(2021.7.1. ~ 2024.4.30.) 실시한 승강기 안전검사 검사기록표의 약 60여개의 검사기준 중 ‘매다는 장치의 주로프 직경’ ‘과속조절기 로프의 측정값’을 샘플링하여 확인한 결과 측정값을 미입력하거나 오입력한 6,296건을 아래 표 1과 같이 확인하였다.

[표 1] 승강기 검사결과 정량항목 미입력·오입력 내역

구분	사유	개수
미입력	매다는 장치 미입력	2,759
미입력	과속조절기 로프 미입력	2,871
오입력	매다는 장치 마모율이 1%미만·100% 초과	298
오입력	과속조절기 로프 마모율이 1%미만·100% 초과	368

검사결과 측정값을 미입력한 경우 정확한 판정결과를 할 수 없으며 오입력한 경우 판정결과가 바뀔 수 있는 등 검사신뢰성 확보에 문제가 발생할 수 있다.

이는 검사자가 해당항목을 측정한 후 입력을 누락하거나 측정하더라도 소수점을 잘못 표기하여 오입력하여 발생한 문제로 판단된다.

관계부서 의견 감사결과 소명과정에서 일부 지사에서는 불합격 현장으로 검사 불가, 유압 직접식 승강기로 주로프 없음 등을 사유로 측정값을 입력할 수 없었다는 의견을 제시하였다. 이에 일부 소명사항에 대해 인정하고 그 외 감사결과에 대해 문제점을 지적하고자 한다.

조치할 사항 조치부서 42개 지역사무소장은

- ① 승강기 검사결과 측정값에 대한 기록이 정확히 기록되도록 철저히 관리하시기
바라고,[주의(부서)]
- ② 승강기 검사결과 측정값에 대한 기록이 미입력 또는 오입력된 검사결과에 정확한 측정값이 기록되도록 검사마감(전산) 해지를 통해 시정하시기 바라며,(시정)
- ③ 유사사례가 발생하지 않도록 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)