

한국에너지공단 상임감사

통보(시정완료)

제 목 실효성 있는 피난안내도 비치 필요
소 관 부 서 경영지원실
조 치 부 서 경영지원실
내 용

1. 업무 개요

경영지원실은 「사옥관리규정」 제2조에서 정하고 있는 공단 사옥의 건물, 주차장, 통로 등을 포함한 일체의 시설을 관리하면서 화재 등 재해가 발생한 경우 임직원들이 안전하게 대피할 수 있도록 피난안내도를 작성하여 잘 보이는 장소에 비치하는 업무도 수행하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건축물관리법」 제11조에 따르면 건축물의 사용승인을 받으려는 건축주는 소화시설의 위치와 신속한 대피를 위한 피난로가 표기된 피난안내도의 작성 및 비치 등에 대한 피난안전 항목을 포함한 건축물관리계획을 제출하여야 하고 사용승인을 받으면 피난안내도를 각 층의 인식하기 쉬운 곳에 비치하여야 한다.

한편, 피난안내도 작성과 관련하여 산업통상자원부 국가기술표준원이 정한 기준(KS S ISO 23601:2000)에 따르면 피난안내도는 눈에 잘 띄어서 사용자가 쉽게 접근하여 판독할 수 있는 곳에 비치해야 하며, 내용이 최신 상태인지 정기적으로 점검을 실시하고 시설 등에 변경이 있는 경우 피난안내도를 재검토하여 이를

수정하도록 하고 있다.

따라서 경영지원실은 공단의 사옥에 비치된 피난안내도를 주기적으로 점검하여 사옥의 구조 변경 사항을 반영함으로써 비상상황이 발생하였을 때 혼란이 발생하지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이번 감사기간동안 공단 사옥에 비치된 피난안내도를 점검한 결과, 경영지원실은 2023년 SB센터¹⁾를 지하 2층에서 로비층으로 옮기면서 SB센터가 새로 쓰는 사무실의 한쪽 벽에 새로 만든 출입문을 로비층 피난안내도에 반영하지 않았고, 2024년 7층에 있던 준법지원실을 1층으로 이전하면서 출입문을 새로 만들었는데도 1층 피난안내도에 반영하지 않은 채 그대로 두고 있었다.

그 결과, 화재가 발생하여 전기 차단이나 연기 등에 의해 시야가 확보되지 않은 상황이 발생할 경우 직원들의 피난은 물론 건물 구조에 익숙하지 않은 소방관의 화재 진압 활동이 지장을 초래할 우려가 있다.

관련부서 의견 경영지원실은 감사결과를 받아들이면서 2019년 본사 사옥 준공 이후의 사옥 내 구조 변경, 소화기의 위치 변경 등을 파악하여 피난 안내도를 신속하게 보완하겠다는 의견을 제시하였다.

1) 공단 본사 사옥을 관리하는 경영지원실 산하의 Smart Building 센터

조치할 사항 위 감사결과 지적내용과 관련하여 경영지원실은 감사기간 중
에 본사 로비층과 1층의 피난 안내도를 수정하여 시정이 완료되었으나, 향후 유
사사례 등 재발방지를 위해 그 내용을 통보하오니 경영지원실장은 관련 업무에
참고하시기 바랍니다.[통보(시정완료)]