

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구, 통보

제 목 : [3] 내선계기 업무 소홀

관 계 부 서 : 대전세종충남본부, 전북본부

조 치 부 서 : 대전세종충남본부, 전북본부 전 사업소, 금산지사

내 용

1. 업무개요

우리회사는 전기요금의 계산에 필요한 전기계기와 부속장치에 관련한 현장 확인 및 유지·보수 업무를 수행하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준


가. 「전기계기업무기준」 6.2.1.3에 따르면, 단독계기함 교체는 계기함 파손, 변형, 검침창 변색으로 인하여 검침 및 안전 상에 문제가 예견될 시 계기함 교체를 시행하고, 교체대상 계기함이 구형이거나 계기취부판이 파손되어 계기낙하 등 안전상의 위험이 있을 경우 계기함 전체를 교체하며, 계기함이 전면부가 파손되거나 검침창이 파손, 또는 변색되어 검침불가 및 미관저해 요인이 있을 경우 미화커버만 교체 시공하고, 계기함 교체 후 시공 결과는 ‘요금적용일자, 계기부설사항(계기함, 부속장치 포함), 봉인관련사항, 변대주 및 인입주 사항 등을 확인하여 입력한다.

이 중 계기부설사항과 인입주 사항은 시공 전·후 사진과 전경사진을 입력하여, 계기함 교체 시 불필요한 예산이 집행되지 않도록 업무처리를 철저히 해야 한다.

나. 「전기계기 업무기준」 6.2.4.4에 따르면 계기 담당 부서는 지능형 전력 계량 시스템 구축지역 내 설치된 전력량계 철거·교체시 전력량계에 부설된 통신 설비를 처리하기 위해 전력량계 작업계획 및 결과를 영업배전정보시스템을 활용하여 통신설비 담당부서로 통보해야 하며, 모뎀 등 통신설비와 전력량계를 같이 철거하는 경우 통신설비를 분리하여 별도 보관하고 매월 말일까지 담당 부서에 보관수량을 통보하여야 한다.

또한 문서번호 미터(네트)-472('20.8.20), 'AMI 설비관리 프로세스 개선관련 업무처리 재강조 알림' 따르면 본부 통신담당 부서는 계기부서에서 등록한 영업 정보시스템 내의 결과를 확인하고 개통처리를 하며, 배전전문회사가 작업한 통신 작업의 대가를 확인하고 정산하여야 한다.

[그림 5] 저압 지능형 전력 계량 시스템 계기 교체시 업무 프로세스



3. 감사결과 확인된 문제점

가. 계기함 교체공사 업무처리 소홀

전북본부에서 최근 3년간 시행한 단독계기함 교체 공사의 적정성 점검 결과, 아래 [표 8]와 같이 31,712건 중 914건의 계기함이 과다교체(미화커버만 교체해야 함에도 계기함 전체교체), 불필요한 교체(교체사유 미비), 도급비 과다지급(미화커버 교체 건이나 전체 교체 비용적용), 증빙 누락(교체 전·후 사진 누락) 등의 사유로 노무비 56,435,812원이 과다지급되어 회수가 필요하다.

[표 8] 계기함 과다 교체 사업소별 현황(전북본부)

사업소	계기함 교체 부적정 사유(건)				합계	
	과다교체	교체사유미비	과다지급	증빙누락	건	금액(원)
익명화						
합 계	534	162	76	142	914	56,435,812

나. 저압 지능형 전력 계량 시스템 통신모뎀 활용 미흡

금산지사의 감사대상기간('22.5~'25.4) 중 이루어진 통신모뎀 반납실태를 확인한 결과, 저압 전력량계에 부설된 지능형 전력 계량 시스템 통신모뎀은 재활용 대상으로 전력량계 교체 및 철거 시 이를 반납하여야 함에도 846개가 반납되지 않았다.

[표 9] 저압 지능형 전력 계량 시스템 미반납 내역

(단위 : 원)

순번	모뎀 타입	미반납개수	재고활용액
1	익명화		
2			
총 846개			35,619,894

이에 대해 관련자 면담을 시행한 결과, 모뎀 미반납 사유와 관련하여 저압 협력회사에서는 반납 시 모듈박스에 수납하여 모뎀을 반납하고 있는데 이러한 모듈박스가 충분히 배부되지 않았고, 반납과 관련한 본부 담당자의 안내가 없었다고 답변하였으며, ICT운영부 담당자는 특정 업체가 모뎀을 대다수 반납하지 않은 상황은 인지하고 있으며 반납률 향상을 위해 협력회사를 대상으로 지속적인 안내(SMS)를 시행하나 모뎀 반납이 이뤄지지 않아 어려움이 많다고 진술하였다.

실제, ICT운영부에서는 분기별로 저압협력회사와 2차사업소에 반납협조 요청 공문을 발송(문서번호 대충본(IC)-18114('24.12.5) '저압AMI 구축지역 전력량계 교체 시 통신모뎀 반납 협조 요청')하였으며, 협력회사 담당자 교육을 지속적으로 시행하였으나 협력회사의 경우 교육을 받더라도 2년 주기로 회사가 변경되어 반납률이 일정하지 않는 등 지속적인 관리가 어려운 것으로 나타났다.

위와 같은 문제점을 해소하기 위해서는 지능형 전력 계량 시스템 업무절차상 모뎀의 철거 및 결과등록을 해야 하는 계기부서(사업소), 통신모뎀의 신규 시공 및 기존장비 회수에 대한 관리와 책임을 가지고 있는 통신부서(ICT운영부), 현장에서 통신모뎀을 철거한 후 통신부서에 직접 반납하여야 하는 저압 협력회사간 원활한 협조가 필요하다.

조치할 사항

전북본부장은

- ① 계기함 과다교체 등으로 불필요하게 집행된 도급비를 회수하여 주시고, (시정)
- ② 유사사례가 재발하지 않도록 재발방지 대책을 강구하시기 바랍니다. (통보)

대전세종충남본부장은 저압 AMI 통신모뎀 반납률 향상을 위해 사업소 담당자 및 저압협력회사를 대상으로 관련 업무처리의 안내 및 교육을 시행하여 주시고, (시정)

금산지사장은 저압 지능형 전력 계량 시스템 통신모뎀(846건)의 반납을 촉구하여 재활용할 수 있도록 조치해 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 2 통 보 2	회 수 [56,435,812원] 재고활용 [35,619,894원]		전북본부 대전세종충남본부	전북본부 대전세종충남본부