

한국전력공사 상임감사위원

주의 · 시정 요구, 통보

제 목 : [6] 세부발전소 철거자재 관리 미흡

관 계 부 서 : 필리핀 세부 법인

조 치 부 서 : 필리핀 세부 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

필리핀 세부 법인은 세부발전소를 운전하면서 발생하는 철거자재 중 고철 등은 매각을 통해 처리하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

필리핀 세부 법인 「물자관리절차서」에 따라 발생한 철거자재는 폐기처분 또는 매각하여야 하며 고철 등 매각이 가능한 철거자재의 경우 분실의 위험이 있기에 장기간 방치되는 것을 방지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 필리핀 세부 법인은 발전소의 유지보수를 통해 발생한 고철 등의 철거자재를 장기간 보관하고 있었으며 석탄하역기의 Horizontal casing 등 일부자재는 2017년 이후 약 7년 이상 장기간 보관되고 있었다.

[표 1] 장기간 보관 철거자재 현황 및 사진

구 분	자재명	수량	발생시기
익명화	석탄하역기 Horizontal casing	3개	2017
	석탄하역기 자켓 라이너	2개	2017
	석탄하역기 스크류	1개	2017
	VCF 기어 박스	2개	2019
	VCF 체인	5m	2019
익명화	컴프레셔 모터	2개	2020
석탄하역기 철거자재 사진		컴프레셔 모터 철거자재 사진	
			

더욱이 위의 [표 1]과 같이 장기간 보관 중인 철거자재는 물자관리현황에 미
등록되어 있는 등 관리가 부실하여 도난 및 분실의 위험이 있었다.

다만 감사기간 철거자재에 대한 도난 또는 분실 여부는 확인할 수 없었다.

관계부서 의견

필리핀 세무 법인 담당팀장은 자재를 교체하면서 발생된 철거자재는 추후에 부품으로 쓸 수 있어 장기간 보관하였으나 미등록된 상태로 보관하는 등 관리를 소홀한 점은 인정하였다.

조치할 사항

인사처장은 세무발전소의 철거자재를 미등록된 상태로 장기간 보관하는 등 관리업무를 소홀히 한 담당자에게 ‘주의’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

필리핀 세무 법인장은

- ① 장기간 보관중인 철거자재를 즉시 매각 또는 물자관리현황에 등록 관리하여 주시고, (시정)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 마련하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시 정 1 통 보 1	-	주 의 2	필리핀 세무 법인	인사처 필리핀 세무 법인