

경고요구

제 목 압사금형 수정작업 및 검사업무 불철저
소 관 부 서(기관) ○○본부
조 치 부 서(기관) 目目처
내 용

1. 업무 개요

○○본부는 □□□□□ X□ □□□ □□□ 용지(이하 “△△△△”라 한다) 생산에 사용할 @@을 제작하기 위하여 20XX. X월 N차 압사금형, 같은 해 XX월 M차 압사금형을 ◇◇◇◇에 제작의뢰 하였고, 인수한 압사금형을 수정작업 한 후 금망에 압사 전 검사를 하였다.

2. 판단 기준

「제지 작업지침」 제61조(금형 수정작업)에 따르면 압사를 한 금망이 찢어지거나 구멍이 뚫린 곳이 있으면 상부 금형과 하부 금형에 나타난 상의 각진 부분은 수정하여 압사된 상이 완전할 때까지 압사 및 수정작업을 반복하도록 되어 있다.

따라서 수정된 압사금형의 상태는 은화의 재현성에 영향을 미치기 때문에 압사금형 수정 담당자는 은화## 대비 은화 상(눈동자 등)이 과도하게 수정되지 않도록 작업을 철저히 하여야 하고, 검사자는 수정작업이 정상적으로 수행되었는지 검사를 면밀히 하여 과도하게 수정된 압사금형이 @@ 제작에 투입되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 압사금형 수정작업 불철저

그런데 ○○본부 △△처 ϕϕ부 ㄱ급 ϕϕϕ은 20XX. X월 ▲▲▲▲ @@ 제작에 투입된 N차 압사금형의 수정 담당자로서 수정작업을 소홀히 하여 은화 눈동자 부분을 과도하게 수정한 것으로 확인되었다.

그리고 ○○본부 △△처 ϕϕ부 ■급 ϕϕϕ과 ㄱ급 ○○○는 각각 ϕϕ부장과 жжжж과장 직위에서 수정 담당자가 N차 압사금형 수정작업을 적절하게 할 수 있도록 지속적으로 관리·감독하여야 했으나, 이를 소홀히 한 책임이 있다.

나. 압사금형 검사업무 수행 불철저

○○본부 △△처 ϕϕ부장 ■급 ϕϕϕ, △△처 ϕϕ부 жжжж과장 ㄱ급 ○○○ 및 жжжж원 ㄱ급 ϕϕϕ은 20XX. X. XX. N차 압사금형의 금망 압사 전 검사자로서 검사업무를 수행하였다.

그런데 위 검사자들은 검사업무를 소홀히 하여 은화 눈동자 부분이 과도하게 수정된 압사금형을 합격 처리하였다.

그 결과 과도하게 수정된 압사금형으로 제작된 @@이 20XX. X. XX. ▲▲▲▲ 시제품 생산에 사용되어 은화 품질 부적합품 생산에 상당한 영향을 미쳤다.

관련자 의견 □급 ϕϕϕ, ㄱ급 ○○○ 및 ϕϕϕ은 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항

目目처장은

압사금형 수정작업 및 검사업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조
(경고 및 주의)에 따라 『**경고 처분**』 하시기 바랍니다.(경고)

<u>소속</u> (현소속)	<u>직급</u> (현직급)	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무</u>	<u>처분종류</u>
○○본부 (■■■■실)	■급 (▢급)	⊕⊕⊕	20XX. X. X. ~ 20XX. X. XX.	φφ부장	경고
○○본부	ㄹ급	⊙⊙⊙	20XX. X. X. ~ 20XX. XX. XX.	жжжж과장	〃
〃	〃	φφφ	〃	жжжж원	〃